



**UNIVERSIDAD DE CANTABRIA**  
*DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA*



# **PROBLEMAS RESUELTOS DE** **MAGNITUDES BÁSICAS DE** **LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS**

**Miguel Angel Rodríguez Pozueta**

**Doctor Ingeniero Industrial**

## PRESENTACIÓN

Esta colección de problemas resueltos está estructurada de forma que ayude al alumno a resolver por sí mismo los problemas propuestos. Por esta causa este texto comienza con los enunciados de todos los problemas, seguidos de sus resultados, y finaliza con la resolución de cada problema según el siguiente esquema:

- 1) Se da el enunciado del problema.
- 2) Se muestran los resultados del problema.
- 3) Se proporcionan unas sugerencias para la resolución del problema.
- 4) Se expone la resolución detallada del problema.

Se sugiere al alumno que sólo lea el enunciado del problema y que trate de resolverlo por su cuenta. Si lo necesita, puede utilizar las sugerencias que se incluyen en cada problema.

El alumno sólo debería leer la resolución detallada de cada problema después de haber intentado resolverlo por sí mismo.

Por otra parte, este documento está diseñado para que se obtenga un texto impreso bien organizado si decide ahorrar papel imprimiéndolo a tamaño reducido, de forma que se incluyan dos páginas por cada hoja de papel A4 apaisado.

© 2018, Miguel Angel Rodríguez Pozueta  
Universidad de Cantabria (España)  
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.*



*Está permitida la reproducción total o parcial de este documento bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Unported que incluye, entre otras, la condición inexcusable de citar su autoría (Miguel Angel Rodríguez Pozueta - Universidad de Cantabria) y su carácter gratuito.*

*Puede encontrar más documentación gratuita en la página web del autor:*  
<http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm>

**ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS DE MAGNITUDES BÁSICAS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS**

**Miguel Angel Rodríguez Pozueta**

(Recuerde que los términos *devanado*, *bobinado* y *arrollamiento* son sinónimos)

**M.1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. FACTOR DE SATURACIÓN**

**M.1.1** Una máquina asíncrona tiene estas características geométricas:

*Estator:*  $K_1 = 36$  ranuras                      Diámetro interior:  $d_1 = 24$  cm

Abertura de ranura:  $b_{\delta 1} = 8$  mm

*Rotor:*  $K_2 = 26$  ranuras                      Diámetro exterior:  $d_2 = 23,8$  cm

Abertura de ranura:  $b_{\delta 2} = 40\%$  del paso de ranura  $t_{r2}$

*Entrehierro:* El cociente entre la longitud axial del entrehierro  $l_{\delta}$  y el paso polar medido como arco de la circunferencia del estator  $t_{p1}$  vale 1,2.

Esta máquina está funcionando en un estado tal que en el entrehierro la inducción magnética se distribuye de forma perfectamente sinusoidal (no hay armónicos espaciales del campo magnético) y su valor máximo vale  $B_M = 0,75$  T. En estas condiciones el factor de saturación vale  $k_s = 1,4$ .

Calcule:

- a) El factor de Carter de esta máquina.
- b) Su entrehierro equivalente  $\delta$ .
- c) El flujo por polo  $\Phi_M$ .
- d) El valor máximo de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) del entrehierro  $\mathcal{F}_M$ .

**NOTA:** Recuerde que la fórmula para calcular el factor de Carter es:

$$K_C = \frac{t_r}{t_r - \frac{b_{\delta}^2}{5 \delta_g + b_{\delta}}}$$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

**M.2 FACTORES DE BOBINADO**

**M.2.1** Se está realizando el anteproyecto de una máquina síncrona trifásica de 12 polos. El inductor, colocado en el rotor, es de polos salientes de tal forma que origina una distribución espacial de la inducción magnética a lo largo del entrehierro prácticamente sinusoidal.

El estator tiene 144 ranuras uniformemente distribuidas donde se aloja el devanado inducido, que es de 2 capas y cuyas bobinas tienen un paso igual a  $5/6$  del paso polar. Calcular el factor de bobinado del estator.

**M.2.2** Un generador síncrono **monofásico** de 12 polos tiene el inductor (situado en el rotor) de polos salientes. El devanado inducido (situado en el estator) no ocupa toda la circunferencia del entrehierro, sino que en cada uno de sus polos solamente están ranurados  $2/3$  de su paso polar. Este devanado tiene bobinas de 10 espiras, es de una capa, todas sus bobinas están conectadas en serie, las ranuras están inclinadas un ángulo geométrico de  $4^\circ$  y ocupa 5 ranuras en cada polo. Calcular el factor de bobinado del estator.

**M.2.3** Un alternador trifásico tiene un inducido de 6 polos, 12 ranuras por polo, dos capas, 4 conductores por ranura y bobinas acortadas en dos ranuras. Todas las espiras están conectadas en serie y las fases en estrella. Calcular los factores de distribución, de paso y de bobinado del devanado inducido.

**M.3 FUERZAS ELECTROMOTRICES (F.E.M.S)**

**M.3.1** Un alternador síncrono trifásico de 2 polos y rotor liso tiene su inductor (en el rotor) alimentado por corriente continua de tal manera que en vacío genera un campo magnético en el entrehierro prácticamente sinusoidal que da lugar a un flujo por polo de 0,4 Wb.

Calcular el valor eficaz y la frecuencia de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea en vacío del devanado estatórico si está conectado en triángulo, tiene dos capas y 4 ranuras por polo y fase, el paso está acortado en una ranura, cada una de sus fases tiene 100 espiras en serie y la máquina gira a 3000 r.p.m.

**M.3.2** Calcular las fuerzas electromotrices (f.e.m.s) de fase y de línea engendradas en vacío en el alternador trifásico del problema M.2.3 si en esta situación el campo magnético se distribuye sinusoidalmente a lo largo del entrehierro y el flujo por polo es igual a 0,025 Wb. La velocidad de giro del alternador es de 1200 r.p.m.

**M.3.3** En la máquina síncrona del problema M.2.1 calcular:

- a) La frecuencia de las fuerzas electromotrices (f.e.m.s) inducidas en el estator si la máquina gira a 600 r.p.m. (revoluciones por minuto).
- b) El número de espiras de cada fase del estator si estas están formadas por 3 ramas en paralelo, están conectadas en estrella y deben generar en vacío (cuando el flujo por polo vale 0,3 Wb) una f.e.m. fase-fase de 18438 V.

**Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas**

**M.3.4** Un motor síncrono de 4 polos tiene un inductor de rotor liso de 24 ranuras situado en el rotor. Estas ranuras no cubren la totalidad del inductor, sino solo los  $\frac{2}{3}$  del mismo, es decir, en cada polo solo está ranurado  $\frac{2}{3}$  del paso polar. El devanado del inductor es monofásico, de una capa, todas las espiras están conectadas en serie y el número de espiras de una bobina simple es de 20.

El inducido está alimentado por un sistema trifásico de corrientes a 50 Hz que genera un campo giratorio perfecto (sin armónicos) con un flujo por polo de 0,05 Wb.

Calcular la fuerza electromotriz (f.e.m.) que este campo induce sobre el devanado inductor en estas dos situaciones:

- a) El rotor está parado.
- b) El rotor gira a la velocidad de sincronismo.

**M.3.5** Una máquina asíncrona trifásica de 6 polos, 50 Hz funciona en vacío de forma que la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea inducida en el estator es 15000 V. El devanado del estator es así:

- Está conectado en estrella.
- Cada fase consta de dos ramas en paralelo.
- Se aloja en 90 ranuras uniformemente distribuidas.
- En cada ranura hay un total de 26 conductores.
- Tiene dos capas.
- El paso de bobina es de 13 ranuras.

Calcular:

- a) La velocidad de sincronismo.
- b) El flujo por polo.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

Tabla I

<b>DEVANADOS DE CORRIENTE ALTERNA</b>		
a'	Número de ramas en paralelo de una fase	$Q = m \cdot q$ $K = 2 \cdot p \cdot Q = 2 \cdot p \cdot m \cdot q$
B	Número total de bobinas simples	$N_f = a' \cdot N$
b	Número de bobinas simples de una fase por par de polos	$I = a' \cdot I_r$ $N = \frac{p}{a'} \cdot b \cdot N_r$
b <sub>G</sub>	Número de bobinas simples de un grupo polar	$N_f = p \cdot b \cdot N_r$
G	Número total de grupos polares	$B = m \cdot p \cdot b$
G <sub>f</sub>	Número de grupos polares de una fase	$B = G \cdot b_G$
I	Corriente total absorbida por una fase	$b \cdot N_r \cdot I_r = \left(\frac{N \cdot a'}{p}\right) \cdot \left(\frac{I}{a'}\right) = \frac{NI}{p}$
I <sub>r</sub>	Corriente que circula por cada una de las ramas en paralelo de una fase	$G = m \cdot G_f$
K	Número total de ranuras	En <b>devanados de una capa</b> (como cada bobina ocupa dos ranuras): $\boxed{K = 2B} \rightarrow$ $\rightarrow 2 \cdot p \cdot m \cdot q = 2(m \cdot p \cdot b) \rightarrow$ $\rightarrow \boxed{q = b}$
m	Número de fases	
N <sub>r</sub>	Número de espiras de una bobina simple	En <b>devanados de dos capas</b> (con un lado de bobina por capa): $\boxed{K = B} \rightarrow$ $\rightarrow 2 \cdot p \cdot m \cdot q = m \cdot p \cdot b \rightarrow$ $\rightarrow \boxed{2q = b}$
N <sub>f</sub>	Número de espiras totales de una fase	
N	Número de espiras efectivas en serie de una fase = Número de espiras de cada rama en paralelo de una fase	
p	Número de pares de polos	En <b>devanados por polos</b> : $\boxed{G_f = 2p}$
Q	Número de ranuras por polo	
q	Número de ranuras por polo y fase	En <b>devanados por polos consecuentes</b> : $\boxed{G_f = p}$
Z <sub>n</sub>	Número de conductores en una ranura	
Z	Número de conductores efectivos en serie de una fase (Z = 2 N)	

## RESULTADOS DE LOS PROBLEMAS DE MAGNITUDES BÁSICAS DE LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS

### M.1 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. FACTOR DE SATURACIÓN

#### Problema M.1.1:

- a)  $K_C = 1,81$
- b)  $\delta = 1,81 \text{ mm}$
- c)  $\Phi_M = 0,03393 \text{ Wb}$
- d)  $\mathcal{F}_M = 1514 \text{ Av}$

### M.2 FACTORES DE BOBINADO

#### Problema M.2.1:

- Factor de distribución:  $\xi_d = 0,958$
- Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 0,966$
- Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 1$
- Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,925$

#### Problema M.2.2:

- Factor de distribución:  $\xi_d = 0,833$
- Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 1$
- Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 0,933$
- Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,827$

#### Problema M.2.3:

- Factor de distribución:  $\xi_d = 0,958$
- Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 0,966$
- Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 1$
- Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,925$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

**M.3 FUERZAS ELECTROMOTRICES (F.E.M.S)**

**Problema M.3.1:**

$$E_L = E = 8427 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

**Problema M.3.2:**

$$E = 296 \text{ V}$$

$$E_L = 512,7 \text{ V}$$

**Problema M.3.3:**

a)  $60 \text{ Hz}$

b) Cada rama en paralelo tiene  $N = 144$  espiras

Cada fase tiene  $N_f = 432$  espiras

**Problema M.3.4:**

a)  $E = 2214 \text{ V}$

b)  $E = 0 \text{ V}$

**Problema M.3.5:**

a)  $n_1 = 1000 \text{ r.p.m.}$

b)  $\Phi_M = 0,214 \text{ Wb}$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

**PROBLEMA M.1.1**

**ENUNCIADO**

Una máquina asíncrona de 4 polos tiene estas características geométricas:

*Estator:*  $K_1 = 36$  ranuras                      Diámetro interior:  $d_1 = 24$  cm

Abertura de ranura:  $b_{\delta 1} = 8$  mm

*Rotor:*  $K_2 = 26$  ranuras                      Diámetro exterior:  $d_2 = 23,8$  cm

Abertura de ranura:  $b_{\delta 2} = 40\%$  del paso de ranura  $t_{r2}$

*Entrehierro:* El cociente entre la longitud axial del entrehierro  $l_{\delta}$  y el paso polar medido como arco de la circunferencia del estator  $t_{p1}$  vale 1,2.

Esta máquina está funcionando en un estado tal que en el entrehierro la inducción magnética se distribuye de forma perfectamente sinusoidal (no hay armónicos espaciales del campo magnético) y su valor máximo vale  $B_M = 0,75$  T. En estas condiciones el factor de saturación vale  $k_s = 1,4$ .

Calcule:

- El factor de Carter de esta máquina.
- Su entrehierro equivalente  $\delta$ .
- El flujo por polo  $\Phi_M$ .
- El valor máximo de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) del entrehierro  $\mathcal{F}_M$ .

**NOTA:** Recuerde que la fórmula para calcular el factor de Carter es:

$$K_C = \frac{t_r}{t_r - \frac{b_{\delta}^2}{5 \delta_g + b_{\delta}}}$$

**RESULTADOS**

- $K_C = 1,81$
- $\delta = 1,81$  mm
- $\Phi_M = 0,03393$  Wb
- $\mathcal{F}_M = 1514$  Av

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

\* El entrehierro geométrico  $\delta_g$  es la distancia radial entre un diente del estator y un diente del rotor. Se calcula como la semidiferencia del diámetro interior del estator  $d_1$  y del diámetro exterior del rotor  $d_2$ .

\* El paso de ranura del estator  $t_{r1}$  es igual a la longitud de la circunferencia del estator que limita con el entrehierro dividida por su número de ranuras. Análogamente se calcula el paso de ranura del rotor  $t_{r2}$ .

El enunciado proporciona la relación entre  $b_{\delta 2}$  y  $t_{r2}$ , por lo tanto, conociendo  $t_{r2}$  se calcula inmediatamente la abertura de ranura del rotor  $b_{\delta 2}$ .

\* El factor de Carter del estator  $K_{C1}$  se calcula con la fórmula que suministra el enunciado si en ella se usan los parámetros  $t_{r1}$  y  $b_{\delta 1}$ . Análogamente el factor de Carter del rotor  $K_{C2}$  se calcula con la fórmula que suministra el enunciado si en ella se usan los parámetros  $t_{r2}$  y  $b_{\delta 2}$ .

El factor de Carter (que también se denomina *factor de entrehierro*)  $K_C$  de la máquina se calcula mediante el producto de  $K_{C1}$  y de  $K_{C2}$ .

\* El entrehierro equivalente  $\delta$  es igual al producto del entrehierro geométrico  $\delta_g$  por el factor de Carter  $K_C$ .

\* El paso polar medido como arco de la circunferencia interior del estator  $t_{p1}$  se obtiene dividiendo la longitud de esta circunferencia entre el número de polos.

El enunciado proporciona la relación entre  $l_\delta$  y  $t_{p1}$ . Por lo tanto, conociendo  $t_{p1}$  se calcula inmediatamente la longitud axial efectiva del entrehierro  $l_\delta$ .

\* El flujo por polo  $\Phi_M$  se calcula mediante una fórmula que lo relaciona con el valor máximo del primer armónico de la inducción magnética del entrehierro  $B_M$ , el número de pares de polos  $p$ , la longitud  $l_\delta$  y el diámetro  $d_1$ .

\* El valor máximo del primer armónico de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) del entrehierro  $\mathcal{F}_M$  se calcula mediante una fórmula que lo relaciona con el valor máximo del primer armónico de la inducción magnética del entrehierro  $B_M$ , del entrehierro (equivalente)  $\delta$  y del factor de saturación  $k_s$ .

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.1.1


Datos:

<i>Estator:</i>	$K_1 = 36$ ranuras	$d_1 = 240$ mm	$b_{\delta 1} = 8$ mm
<i>Rotor:</i>	$K_2 = 26$ ranuras	$d_2 = 238$ mm	$b_{\delta 2} = 0,4 t_{r2}$
<i>Entrehierro:</i>	$l_{\delta}/t_{p1} = 1,2$	$B_M = 0,75$ T	
Factor de saturación: $k_s = 1,4$			

Resolución:

a)

\* Cálculo del entrehierro geométrico  $\delta_g$ :



*Fig. 1: Diámetros interior del estator ( $d_1$ ) y exterior del rotor ( $d_2$ ) y entrehierro geométrico ( $\delta_g$ ) en una máquina asíncrona*

El entrehierro geométrico  $\delta_g$  es la distancia radial medida desde un diente del estator a un diente del rotor. Como se aprecia en la Fig. 1, se verifica que:

$$d_1 = d_2 + 2\delta_g \Rightarrow \delta_g = \frac{d_1 - d_2}{2} \quad (1)$$

Luego, en este caso el entrehierro geométrico vale

$$\delta_g = \frac{240 - 238}{2} = 1 \text{ mm}$$

El entrehierro geométrico de esta máquina es  $\delta_g = 1$  mm.

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

\* Cálculo de los pasos de ranura  $t_r$  y de las aberturas de las ranuras  $b_\delta$ :

La longitud de la circunferencia interior del estator vale

$$\pi \cdot d_1 = \pi \cdot 240 = 754 \text{ mm}$$

Luego el paso de ranura o distancia entre dos ranuras consecutivas del estator vale:

$$t_{r1} = \frac{\pi d_1}{K_1} = \frac{754 \text{ mm}}{36 \text{ ranuras}} = 20,94 \text{ mm}$$

La abertura de las ranuras del estator -es decir, el ancho de la boca de las ranuras- es dato del enunciado y vale  $b_{\delta 1} = 8 \text{ mm}$ .

La longitud de la circunferencia exterior del rotor vale:

$$\pi \cdot d_2 = \pi \cdot 238 = 747,7 \text{ mm}$$

Luego el paso de ranura o distancia entre dos ranuras consecutivas del rotor es:

$$t_{r2} = \frac{\pi d_2}{K_2} = \frac{747,7 \text{ mm}}{26 \text{ ranuras}} = 28,76 \text{ mm}$$

Según el enunciado, la abertura de las ranuras del rotor -es decir, el ancho de la boca de sus ranuras- es el 40% de  $t_{r2}$ . En consecuencia:

$$b_{\delta 2} = 0,4 \cdot 28,76 = 11,5 \text{ mm}$$

Los pasos de ranura del estator y del rotor son  $t_{r1} = 20,94 \text{ mm}$  y  $t_{r2} = 28,76 \text{ mm}$  y sus respectivas aberturas de ranura son  $b_{\delta 1} = 8 \text{ mm}$  y  $b_{\delta 2} = 11,5 \text{ mm}$ .

\* Cálculo de los factores de Carter del estator y del rotor:

Para el cálculo de estos parámetros se emplea la expresión que se suministra con el enunciado:

$$K_C = \frac{t_r}{t_r - \frac{b_\delta^2}{5 \delta_g + b_\delta}} \quad (2)$$

En el cálculo de este parámetro adimensional mediante la expresión (2) se puede usar cualquier unidad de medida para las longitudes que aparecen en el lado derecho del signo =, pero hay que tener cuidado de usar la misma unidad de medida para todas ellas.

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

El factor de Carter del estator  $K_{C1}$  es el factor de Carter si solo estuviera ranurado el estator y el rotor fuera liso. Se calcula mediante la fórmula (2) si en ella se emplean las magnitudes del estator  $t_{r1}$  y  $b_{\delta 1}$ . En este caso -midiendo todas las longitudes en milímetros-  $K_{C1}$  vale:

$$K_{C1} = \frac{20,94}{20,94 - \frac{8^2}{5 \cdot 1 + 8}} = 1,307$$

Análogamente, el factor de Carter del rotor  $K_{C2}$  es el factor de Carter si solo estuviera ranurado el rotor y el estator fuera liso. Se calcula mediante la fórmula (2) si en ella se emplean las magnitudes del rotor  $t_{r2}$  y  $b_{\delta 2}$ . Por lo tanto, en este caso  $K_{C2}$  vale:

$$K_{C2} = \frac{28,76}{28,76 - \frac{11,5^2}{5 \cdot 1 + 11,5}} = 1,386$$

Los factores de Carter del estator y del rotor valen:  $K_{C1} = 1,307$  y  $K_{C2} = 1,386$ , respectivamente.

\* Cálculo del factor de Carter:

El *factor de Carter* –también denominado *factor de entrehierro*- de la máquina es igual al producto de los factores de Carter del rotor y del estator:

$$K_C = K_{C1} \cdot K_{C2} \quad (3)$$

Luego, en esta máquina:  $K_C = 1,307 \cdot 1,386 = 1,81$

El factor de Carter de esta máquina vale  $K_C = 1,81$ .

- b)** El entrehierro equivalente  $\delta$  es habitual que se designe simplemente “entrehierro” y es el que aparece en las fórmulas para el cálculo campo magnético en el entrehierro.  $\delta$  es el entrehierro que tendría que tener una máquina ideal que se comporta de igual manera que la máquina real que se está estudiando y que tiene el estator y el rotor lisos, sin ranuras ni dientes, y que, además, tiene los mismos devanados que la máquina real pegados directamente sobre las superficies lisas del estator y del rotor que limitan con el entrehierro. Este parámetro se calcula mediante el factor del Carter:

$$\delta = K_C \cdot \delta_g \quad (4)$$

Luego, en esta máquina:  $\delta = 1,81 \cdot 1 = 1,81 \text{ mm}$

El entrehierro equivalente vale  $\delta = 1,81 \text{ mm}$ .

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

- c) El *flujo por polo* de una máquina  $\Phi_M$  es el flujo magnético que atraviesa una espira de paso diametral colocada en la posición donde dicho flujo es máximo.

Cuando solamente se tiene en cuenta el armónico fundamental del campo magnético (es decir, cuando se desprecian sus armónicos espaciales), el flujo por polo  $\Phi_M$  se calcula así:

$$\Phi_M = \frac{d_1 \cdot l_\delta}{p} B_M \quad (5)$$

$B_M$  es el valor máximo del primer armónico de la inducción magnética del entrehierro y, según el enunciado, vale  $B_M = 0,75$  Teslas.

$p$  es el número de pares de polos y es igual a la mitad del número de polos. Por consiguiente, en esta máquina esta magnitud vale  $p = 2$  pares de polos.

El *paso polar* es la distancia que abarca un polo magnético. Se puede medir en ranuras -en cuyo caso se designa  $y_1$ - indicando el ángulo que abarca -en cuyo caso vale siempre  $180^\circ$  eléctricos- o indicando la longitud del arco de circunferencia que abarca; en este último caso y si se usa la circunferencia interior del estator, se designa  $t_{p1}$ :

$$t_{p1} = \frac{\pi d_1}{2p} \quad (6)$$

Luego,

$$t_{p1} = \frac{754 \text{ mm}}{4 \text{ polos}} = 188,5 \text{ mm}$$

Si se quisiera calcular el paso polar sobre la circunferencia exterior del rotor (lo cual no es necesario en este problema), se obtendría este resultado:


$$t_{p2} = \frac{\pi d_2}{2p} = \frac{747,7 \text{ mm}}{4 \text{ polos}} = 186,93 \text{ mm}$$

Según el enunciado la *longitud axial efectiva del entrehierro*  $l_\delta$ , que se usa para el cálculo del campo magnético en el entrehierro, es igual a 1,2 veces  $t_{p1}$ :

$$\frac{l_\delta}{t_{p1}} = 1,2 \Rightarrow l_\delta = 1,2 t_{p1} = 1,2 \cdot 188,5 = 377 \text{ mm}$$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación



*Fig. 2:* Corte longitudinal del entrehierro de una máquina con 3 canales radiales de ventilación en el estator (de longitud  $l_{v1}$ ) y 2 canales radiales de ventilación en el rotor (de longitud  $l_{v2}$ ) no enfrentados. Cuando hay canales radiales en el estator y/o en el rotor la longitud efectiva  $l_s$  que aparece en la fórmula (5) no es igual a la longitud geométrica  $l_g$ .

Esta longitud axial efectiva del entrehierro  $l_s$  no siempre coincide con la longitud axial física del entrehierro, esto es, con la longitud geométrica  $l_g$  (Fig. 2). Cuando hay canales radiales de ventilación en el estator y/o en el rotor,  $l_s$  no es igual a  $l_g$  y el cálculo de la relación entre ambas longitudes, incluyendo problemas resueltos sobre este tema, se indica en mi texto [13].

Aplicando la fórmula (5) se obtiene este resultado:

$$\Phi_M = \frac{0,240 \cdot 0,377}{2} \cdot 0,75 = 0,03393 \text{ Wb} = 33,93 \text{ mWb}$$

Nótese que para aplicar la fórmula (5) hay que medir todas las magnitudes en el Sistema Internacional y, por ello, las longitudes hay que indicarlas en metros.

El flujo por polo vale  $\Phi_M = 0,03393 \text{ Wb} = 33,93 \text{ mWb}$ .

- d) La fórmula que relaciona los valores máximos de la inducción magnética  $B_M$  y de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) en el entrehierro  $\mathcal{F}_M$ , cuando solo se tiene en cuenta el primer armónico o armónico fundamental de la distribución espacial del campo magnético a lo largo de la circunferencia del entrehierro, es la siguiente:

$$B_M = \frac{\mu_0}{k_s \cdot \delta} \mathcal{F}_M \quad (7)$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.1: Parámetros geométricos. Factor de saturación

Luego, despejando la f.m.m.

$$\mathcal{F}_M = \frac{k_s \cdot \delta}{\mu_0} B_M \quad (8)$$

El *factor de saturación* es un parámetro adimensional, mayor o igual que 1, que siempre aparece multiplicando al entrehierro (equivalente)  $\delta$  y que sirve para tener en cuenta el efecto de la reluctancia de los núcleos magnéticos del estator y del rotor. Cuando se desprecia esta reluctancia  $k_s$  vale 1.

Realmente en una máquina hay dos factores de saturación: el factor de saturación  $k_s$  y el factor de saturación de los dientes  $k_{st}$ .  $k_s$  se utiliza únicamente para el primer armónico o armónico fundamental del campo magnético y  $k_{st}$  se utiliza para el resto de los armónicos espaciales del campo magnético (que en este caso, como es habitual, se desprecian).

Ambos factores de saturación no son constantes (salvo que se desprecie la reluctancia de los núcleos magnéticos, en cuyo caso ambos valen 1) pues dependen del grado de saturación de los núcleos magnéticos. El cálculo de estos parámetros se sale del alcance del presente documento y se describe en mi texto [13].

Utilizando la relación (8) se llega al siguiente resultado:

$$\mathcal{F}_M = \frac{1,4 \cdot (1,81 \cdot 10^{-3})}{\mu_0} 0,75 = 1514 \text{ Av}$$

Nótese que para aplicar la fórmula (8) hay que medir todas las magnitudes en el Sistema Internacional y, por ello, el entrehierro hay que expresarlo en metros. La unidad de medida de la f.m.m. es amperios-vueltas (Av) o, simplemente amperios (A).

El valor máximo de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) en el entrehierro es  $\mathcal{F}_M = 1514 \text{ Av}$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

**PROBLEMA M.2.1**

**ENUNCIADO**

Se está realizando el anteproyecto de una máquina síncrona trifásica de 12 polos. El inductor, colocado en el rotor, es de polos salientes de tal forma que origina una distribución espacial de la inducción magnética a lo largo del entrehierro prácticamente sinusoidal.

El estator tiene 144 ranuras uniformemente distribuidas donde se aloja el devanado inducido, que es de doble capa y cuyas bobinas tienen un paso igual a  $5/6$  del paso polar.

Calcular el factor de bobinado del estator.

**RESULTADOS**

Factor de distribución:  $\xi_d = 0,958$

Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 0,966$

Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 1$

Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,925$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* El ángulo geométrico  $\gamma_g$  de separación entre dos ranuras consecutivas en un devanado que se aloja en ranuras que cubren la totalidad de la circunferencia del entrehierro (como es el caso de los devanados trifásicos) se obtiene dividiendo los  $360^\circ$  geométricos de la circunferencia entre el número total de ranuras K ( $\gamma_g = 360^\circ / K$ ).
- \* El número de ranuras por polo y fase q se obtiene dividiendo el número total de ranuras K entre el número de fases m y el número de polos (2p).
- \* Si las bobinas tienen un paso igual a  $5/6$  del paso polar significa que están acortadas en  $1/6$  del paso polar.
- \* El paso polar equivale a un ángulo eléctrico de  $180^\circ$ .
- \* Los ángulos eléctricos (también llamados “ángulos magnéticos”) se obtienen multiplicando por p (p es el número de pares de polos) los ángulos geométricos (también denominados “ángulos mecánicos”).
- \* El enunciado no indica ninguna inclinación de las ranuras en este bobinado, luego su factor de inclinación vale 1 ( $\xi_i = 1$ ).
- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.2.1

Datos:

$$m = 3 \text{ fases}$$

$$K = 144 \text{ ranuras}$$

Dos capas

$$2p = 12 \text{ polos}$$

Paso de bobina = 5/6 del paso polar

Las ranuras no tienen inclinación

Resolución:

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \quad (1)$$

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}}$$

El significado de los símbolos que aparecen en las dos expresiones anteriores es el siguiente:

q = número de ranuras por polo y fase

p = número de pares de polos

m = número de fases

K = número total de ranuras

$\gamma$  = ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$\gamma_t$  = ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo

De estas definiciones se deducen las fórmulas siguientes:

$$q = \frac{K}{(2p)m} \quad (2)$$

$$\gamma_t = q \cdot \gamma \quad (3)$$

El número de pares de polos p vale:

$$p = \frac{12 \text{ polos}}{2} = 6 \text{ pares de polos}$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

De la relación (2) se obtiene que en este devanado el parámetro  $q$  vale:

$$q = \frac{144}{(2 \cdot 6) \cdot 3} = 4 \text{ ranuras por polo y fase}$$

En este devanado todas las ranuras se reparten uniformemente a lo largo de la circunferencia del entrehierro; lo que significa que la *fracción  $\lambda$  de la circunferencia del estator que está ranurada* vale 1 ( $\lambda = 1$ ).

El ángulo geométrico  $\gamma_g$  de separación entre dos ranuras consecutivas (medido en grados sexagesimales) se calcula así:

$$\gamma_g = \lambda \frac{360^\circ}{K} \quad (4)$$

Sustituyendo valores se llega a

$$\gamma_g = 1 \frac{360^\circ}{144} = 2,5^\circ \text{ geométricos}$$

Por consiguiente, el ángulo eléctrico  $\gamma$  de separación entre dos ranuras consecutivas se calcula así:

$$\gamma = p \cdot \gamma_g = 6 \cdot 2,5 = 15^\circ \text{ eléctricos}$$

Así, pues el ángulo eléctrico  $\gamma_t$  que ocupan las ranuras de una fase bajo un polo vale:

$$\gamma_t = q \cdot \gamma = 4 \cdot 15 = 60^\circ \text{ eléctricos}$$

A este último resultado se puede llegar de otra manera. El ángulo eléctrico que ocupa un polo vale siempre  $180^\circ$  y la parte bajo el polo que está ranurada valdrá  $\lambda 180^\circ$ . Este ángulo se reparte entre las  $m$  fases del devanado. Por lo tanto, sucede que:

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} \quad (5)$$

Luego, en este caso, se llega a este valor:

$$\gamma_t = 1 \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ \text{ eléctricos}$$

En los devanados trifásicos ( $m = 3$  fases) el factor  $\lambda$  vale siempre 1. Luego, *en los devanados trifásicos el ángulo  $\gamma_t$  vale siempre  $60^\circ$ .*

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

Por último, el factor de distribución  $\xi_d$  se calcula aplicando cualquiera de las expresiones (1). Usando, por ejemplo, la primera de estas expresiones se obtiene este resultado:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{4 \cdot 155}{2}}{4 \cdot \text{sen } \frac{15}{2}} = 0,958$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,958$ .

\* Cálculo del factor de acortamiento o factor de paso  $\xi_a$ :

El factor de paso se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_a = \cos \frac{\beta}{2} \quad (6)$$

En la fórmula anterior  $\beta$  es el ángulo eléctrico de acortamiento de una bobina y esta expresión solo se usa si el bobinado es de doble capa. Cuando el bobinado es de una capa y/o sus bobinas son de paso diametral (es decir, cuando el paso de las bobinas es igual al paso polar) sucede que el factor de paso o de acortamiento vale 1 ( $\xi_a = 1$ ).

En este devanado las bobinas tienen un paso igual a  $5/6$  del paso polar, lo que significa que están acortadas en  $1/6$  del paso polar. El paso polar medido como ángulo eléctrico siempre vale  $180^\circ$  sexagesimales. Por lo tanto, las bobinas de este devanado están acortadas en un ángulo eléctrico de

$$\beta = \frac{1}{6} \cdot 180^\circ = 30^\circ \text{ eléctricos}$$

Este bobinado es de doble capa y sus bobinas están acortadas  $30^\circ$  eléctricos, luego su factor de acortamiento o de paso vale (de (6)):

$$\xi_a = \cos \frac{30^\circ}{2} = 0,966$$

El factor de paso vale  $\xi_a = 0,966$ .

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

\* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

El factor de inclinación de ranura se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_i = \frac{\text{sen } \frac{\alpha_i}{2}}{\frac{\alpha_i}{2}} \quad (7)$$

En esta expresión el denominador debe estar expresado siempre en radianes y  $\alpha_i$  es el ángulo eléctrico de inclinación de las ranuras.

Como en este bobinado las ranuras no tienen inclinación, el factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 1$ .

\* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado se calcula mediante este producto:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (8)$$

Luego, sustituyendo valores, se obtiene el siguiente resultado:

$$\xi_b = 0,958 \cdot 0,966 \cdot 1 = 0,925$$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,925$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

**ANEXO: FACTORES DE BOBINADO ARMÓNICOS**

En los problemas de este texto siempre se supone que la distribución del campo magnético a lo largo de la circunferencia del entrehierro es sinusoidal. Esto es, se desprecian los armónicos de orden superior de la descomposición en serie de Fourier de esta distribución espacial del campo magnético y solamente se tiene en cuenta el primer armónico o armónico fundamental. Con esta suposición, las fórmulas que permiten calcular las fuerzas electromotrices (f.e.m.s) inducidas y las fuerzas magnetomotrices (f.m.m.s) creadas utilizan el factor de bobinado para el primer armónico, que se calcula como se ha explicado en los párrafos anteriores.

En estudios más avanzados sí que se tienen en cuenta los armónicos de orden superior de la distribución espacial del campo magnético, que en los devanados simétricos son orden  $h$  impar. En las fórmulas que estudian estos armónicos y las f.e.m.s que inducen se usan factores de bobinado armónicos. Estos factores se calculan de una manera similar a como se ha explicado para el primer armónico, pueden tener signo negativo y suelen tener un valor bastante más pequeño que el del primer armónico. Las fórmulas a emplear para obtener el factor de bobinado para el armónico de orden  $h$  son las siguientes:

*Factor de distribución:*

$$\xi_{dh} = \frac{\text{sen } \frac{h q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{h \gamma}{2}} \quad \xi_{dh} = \frac{\text{sen } \frac{h \gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{h \gamma_t}{2q}} \quad (9)$$

*Factor de acortamiento o de paso:*

$$\xi_{ah} = \cos \frac{h \beta}{2} \quad (10)$$

En devanados de una capa y/o cuyas bobinas son diametrales este factor vale 1, sea cual sea el valor del orden armónico  $h$ .

*Factor de inclinación de ranura:*

$$\xi_{ih} = \frac{\text{sen } \frac{h \alpha_i}{2}}{\frac{h \alpha_i}{2}} \quad (11)$$

En esta fórmula el denominador debe expresarse siempre en radianes. Si las ranuras no tienen inclinación este factor vale 1 ( $\xi_{ih} = 1$ ), sea cual sea el valor de  $h$ .

*Factor de bobinado:*

$$\xi_{bh} = \xi_{dh} \cdot \xi_{ah} \cdot \xi_{ih} \quad (12)$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

Luego, a modo de ejemplo, se va a calcular el factor de bobinado para el armónico de orden 5 ( $h = 5$ ) del devanado que se está estudiando en este problema.

*Factor de distribución:*

$$\xi_{dh} = \frac{\text{sen } \frac{h \gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{h \gamma_t}{2q}} \Rightarrow \xi_{d5} = \frac{\text{sen } \frac{5 \cdot 60^\circ}{2}}{4 \text{ sen } \frac{5 \cdot 60^\circ}{2 \cdot 4}} = 0,205$$

*Factor de acortamiento o de paso:*

$$\xi_{ah} = \cos \frac{h \beta}{2} \Rightarrow \xi_{a5} = \cos \frac{5 \cdot 30^\circ}{2} = 0,259$$

*Factor de inclinación de ranura:*

Como se trata de un devanado sin inclinación de ranura, este factor vale 1:

$$\xi_{i5} = 1$$

*Factor de bobinado:*

$$\xi_{bh} = \xi_{dh} \cdot \xi_{ah} \cdot \xi_{ih} \Rightarrow \xi_{b5} = 0,205 \cdot 0,259 \cdot 1 = 0,0531$$

El factor de bobinado para el quinto armónico vale  $\xi_{b5} = 0,0531$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

**PROBLEMA M.2.2**

**ENUNCIADO**

Un generador síncrono **monofásico** de 12 polos tiene el inductor (situado en el rotor) de polos salientes. El devanado inducido (situado en el estator) no ocupa toda la circunferencia del entrehierro, sino que en cada uno de sus polos sólo están ranurados  $2/3$  de su paso polar. Este devanado tiene bobinas de 10 espiras, es de una capa, todas sus bobinas están conectadas en serie, las ranuras están inclinadas un ángulo geométrico de  $4^\circ$  y ocupa 5 ranuras en cada polo. Calcular el factor de bobinado del estator.

**RESULTADOS**

Factor de distribución:  $\xi_d = 0,833$

Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 1$

Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 0,933$

Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,827$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* El número de espiras de cada bobina es un dato superfluo para resolver este problema.
- \* El ángulo eléctrico que abarca el bobinado de un polo es, en este caso, igual a 2/3 del correspondiente al paso polar. Como se trata de un devanado con una sola fase, este ángulo es también igual a  $\gamma_t$ .
- \* El paso polar equivale siempre a un ángulo eléctrico de  $180^\circ$ .
- \* Se trata de un devanado monofásico que ocupa 5 ranuras en cada polo. Por lo tanto, el número de ranuras por polo y fase  $q$  de este bobinado es 5.
- \* Si el devanado es de una capa el factor de acortamiento  $\xi_a$  vale 1.
- \* Recuérdese que  $\gamma_t = q \gamma$
- \* Los ángulos eléctricos (también llamados “ángulos magnéticos”) se obtienen multiplicando por  $p$  ( $p$  es el número de pares de polos) los ángulos geométricos (también denominados “ángulos mecánicos”).
- \* En la fórmula que permite calcular el factor de inclinación de ranura  $\xi_i$  el denominador debe expresarse siempre en radianes.
- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.2.2

Datos:

$m = 1$  fase                       $2p = 12$  polos                      Devanado de una capa  
 Cada polo tiene ranurado  $2/3$  del paso polar ( $\lambda = 2/3$ )  
 $\alpha_{ig} = 4^\circ$  geométricos                       $Q = 5$  ranuras/polo

Resolución:

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \qquad \xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}} \qquad (1)$$

$$q = \text{número de ranuras por polo y fase:} \qquad q = K/(2 p m) = Q / m \qquad (2)$$

$p =$  número de pares de polos

$m =$  número de fases

$K =$  número total de ranuras

$\gamma =$  ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$$\gamma_t = \text{ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo: } \gamma_t = q \cdot \gamma \qquad (3)$$

Se trata de un devanado monofásico ( $m = 1$ ) que ocupa 5 ranuras en cada polo ( $Q = 5$ ). Por lo tanto, según (2) el número de ranuras por polo y fase  $q$  de este bobinado vale 5:

$$q = 5/1 = 5 \text{ ranuras por polo y fase}$$

$$\text{El número de pares de polos } p \text{ vale } p = \frac{12 \text{ polos}}{2} = 6 \text{ pares de polos}$$

Se trata de un devanado monofásico ( $m = 1$  fase) donde el ranurado cubre solamente los  $2/3$  de la circunferencia del estator (pues solamente están ranurados los  $2/3$  de cada polo); es decir, sucede que la fracción ranurada es  $\lambda = 2/3$ . Luego, el ángulo eléctrico  $\gamma_t$  vale:

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} = \frac{2}{3} \frac{180^\circ}{1} = 120^\circ \text{ eléctricos}$$

Aplicando la segunda de las expresiones (1) se obtiene que

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{120}{2}}{5 \cdot \text{sen } \frac{120}{2 \cdot 5}} = 0,833$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,833$ .

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

- \* Cálculo del factor de acortamiento o de paso  $\xi_a$ :

Se trata de un devanado de una capa; luego, el factor de paso vale  $\xi_a = 1$ .

- \* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

El factor de inclinación de ranura se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_i = \frac{\text{sen } \frac{\alpha_i}{2}}{\frac{\alpha_i}{2}} \quad (4)$$

En esta expresión el denominador debe estar expresado siempre en radianes y  $\alpha_i$  es el ángulo eléctrico de inclinación de las ranuras.

El enunciado indica que el ángulo geométrico de inclinación de las ranuras vale  $\alpha_{ig} = 4^\circ$ . Luego, el ángulo eléctrico  $\alpha_i$  vale:

$$\alpha_i = p \cdot \alpha_{ig} = 6 \cdot 4^\circ = 24^\circ \text{ eléctricos } (= 24 \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{\pi}{7,5} = 0,419 \text{ radianes eléctricos})$$

Luego, aplicando la relación (6) se obtiene que

$$\xi_i = \frac{\text{sen} \left( \frac{24^\circ}{2} \right)}{\frac{0,419}{2}} = \frac{\text{sen} \left( \frac{0,419 \text{ rad}}{2} \right)}{\frac{0,419}{2}} = 0,993$$

El factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 0,993$ .

- \* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado se calcula mediante este producto:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (5)$$

Luego, sustituyendo valores, resulta que

$$\xi_b = 0,833 \cdot 1 \cdot 0,993 = 0,827$$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,827$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

**PROBLEMA M.2.3**

**ENUNCIADO**

Un alternador trifásico tiene un inducido de 6 polos, 12 ranuras por polo, dos capas, 4 conductores por ranura y bobinas acortadas en dos ranuras. Todas las espiras están conectadas en serie y las fases en estrella. Calcular los factores de distribución, de paso y de bobinado del devanado inducido.

**RESULTADOS**

Factor de distribución:  $\xi_d = 0,958$

Factor de acortamiento o de paso:  $\xi_a = 0,966$

Factor de inclinación de ranura:  $\xi_i = 1$

Factor de bobinado o de devanado:  $\xi_b = 0,925$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* El número de conductores por ranura y la conexión de las fases en estrella son datos superfluos para este problema (se usarán en el problema M.3.2).
- \* Si hay 12 ranuras por polo, el ángulo de separación entre dos ranuras consecutivas (este ángulo se denomina  $\gamma$  cuando se mide como ángulo eléctrico) es 1/12 del ángulo correspondiente a un paso polar.
- \* Un paso polar equivale siempre a un ángulo eléctrico de  $180^\circ$ .
- \* Si las bobinas están acortadas en dos ranuras, significa que el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual a dos veces el ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas  $\gamma$ .  
  
En general, el ángulo eléctrico  $\beta$  es igual al acortamiento (medido como número de ranuras) multiplicado por el ángulo  $\gamma$ .
- \* Los ángulos eléctricos (también llamados “ángulos magnéticos”) se obtienen multiplicando por  $p$  ( $p$  es el número de pares de polos) los ángulos geométricos (también denominados “ángulos mecánicos”).
- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.2: Factores de bobinado

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.2.3

Datos:

$m = 3$  fases                       $2p = 6$  polos                       $Q = 12$  ranuras por polo  
Acortamiento = 2 ranuras                      Dos capas

Resolución:

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \qquad \xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}} \qquad (1)$$

$q =$  número de ranuras por polo y fase:                       $q = \frac{K}{2 p m} = \frac{Q}{m}$                       (2)

$p =$  número de pares de polos

$m =$  número de fases

$K =$  número total de ranuras

$\gamma =$  ángulo geométrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$\gamma_t =$  ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo:  $\gamma_t = q \cdot \gamma$                       (3)

De (2) se obtiene que

$$q = \frac{K}{2 p m} = \frac{\left( \frac{K}{2 p} \right)}{m} = \frac{Q}{m} = \frac{12}{3} = 4 \text{ ranuras por polo y fase}$$

El número de pares de polos  $p$  vale:  $p = \frac{6 \text{ polos}}{2} = 3$  pares de polos

El número de ranuras por polo y fase es  $q = 4$ , la circunferencia del estator está totalmente ranurada ( $\lambda = 1$ ) y un paso polar vale  $180^\circ$  eléctricos. Por tanto, el ángulo  $\gamma_t$  y el ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas  $\gamma$  valen

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} = 1 \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ \text{ eléctricos} \Rightarrow \gamma = \frac{\gamma_t}{q} = \frac{60^\circ}{4} = 15^\circ \text{ eléctricos} \quad (4)$$

Realmente no es necesario calcular  $\gamma_t$ , ya que se sabe que *en los devanados trifásicos el ángulo  $\gamma_t$  vale siempre  $60^\circ$ .*

Finalmente, aplicando alguna de las dos expresiones (1), se calcula el factor de distribución. Si se utiliza la primera de estas expresiones, se opera así:

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.2: Factores de bobinado

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{4 \cdot 15}{2}}{4 \cdot \text{sen } \frac{15}{2}} = 0,958$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,958$ .

\* Cálculo del factor de acortamiento o de paso  $\xi_a$ :

El factor de paso se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_a = \cos \frac{\beta}{2} \quad (5)$$

donde  $\beta$  es el ángulo eléctrico de acortamiento de una bobina.

Si las bobinas están acortadas en dos ranuras (acortamiento = 2 ranuras), significa que el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual a dos veces el ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas  $\gamma$ . Luego, se obtiene que:

$$\beta = \text{acortamiento} \cdot \gamma = 2 \cdot 15^\circ = 30^\circ \text{ eléctricos}$$

Como el devanado es de dos capas, el factor de paso (o de acortamiento) se calcula mediante la relación (5):

$$\xi_a = \cos \frac{30^\circ}{2} = 0,966$$

El factor de paso vale  $\xi_a = 0,966$ .

\* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

Como en este bobinado las ranuras no tienen inclinación, el factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 1$ .

\* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado (o de devanado) se calcula mediante este producto:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (6)$$

Luego, sustituyendo valores, resulta que  $\xi_b = 0,958 \cdot 0,966 \cdot 1 = 0,925$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,925$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

**PROBLEMA M.3.1**

**ENUNCIADO**

Un alternador síncrono trifásico de 2 polos y rotor liso tiene su inductor (en el rotor) alimentado por corriente continua de tal manera que en vacío genera un campo magnético en el entrehierro prácticamente sinusoidal que da lugar a un flujo por polo de 0,4 Wb.

Calcular el valor eficaz y la frecuencia de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea en vacío del devanado estatórico si está conectado en triángulo, tiene dos capas y 4 ranuras por polo y fase, el paso está acortado en una ranura, cada una de sus fases tiene 100 espiras en serie y la máquina gira a 3000 r.p.m.

**RESULTADOS**

$$E_L = E = 8427 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* Este problema se resuelve por aplicación directa de la fórmula que calcula la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida:  $E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M$

De esta fórmula se conocen, por el enunciado, el número de espiras en serie de una fase  $N = 100$  espiras y el flujo por polo  $\Phi_M = 0,4$  Wb. Los demás factores que aparecen en la parte derecha del signo igual hay que obtenerlos a partir de los datos del enunciado.

- \* La frecuencia  $f$  se calcula sabiendo que la velocidad de sincronismo  $n_1$  es 3000 r.p.m. (en una máquina síncrona la velocidad de giro es igual a la velocidad de sincronismo) y el número de pares de polos  $p$  es 1 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos).
- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).
- \* Al tratarse de un devanado trifásico el ángulo  $\gamma_t$  vale  $60^\circ$ .
- \* Un paso polar equivale siempre a un ángulo eléctrico de  $180^\circ$ .
- \* Los ángulos eléctricos (también llamados “ángulos magnéticos”) se obtienen multiplicando por  $p$  ( $p$  es el número de pares de polos) los ángulos geométricos (también denominados “ángulos mecánicos”).
- \* Si las bobinas están acortadas en una ranura, significa que el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual al ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas  $\gamma$ .

En general, el ángulo eléctrico  $\beta$  es igual al acortamiento (medido como número de ranuras) multiplicado por el ángulo  $\gamma$ .

- \* El devanado del estator tiene sus fases conectadas en triángulo. En consecuencia, la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea  $E_L$  es igual a la f.e.m. de fase  $E$ .

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

## RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.3.1

## Datos:

$m = 3$ fases	$2p = 2$ polos	$\Phi_M = 0,4$ Wb
$n = 3000$ r.p.m.	Dos capas	Conexión triángulo
$q = 4$ ranuras por polo y fase		$N = 100$ espiras en serie
Paso acortado en una ranura (acortamiento = 1 ranura)		

## Resolución:

\* Cálculo de la frecuencia  $f$ :

En una máquina síncrona la velocidad de giro  $n$  es igual a la velocidad de sincronismo  $n_1$ . Luego, en este caso sucede que:  $n_1 = n = 3000$  r.p.m.

La velocidad del campo magnético es la de sincronismo  $n_1$  y la del bobinado inducido es nula ( $n_b = 0$ ), ya que está ubicado en el estator y, consecuentemente, está inmóvil. Por tanto, el valor absoluto de la velocidad relativa del conductor con respecto al campo es  $n_1$ . Por otra parte, el número de pares de polos  $p$  es 1 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos). Luego, en este devanado aparece una f.e.m. de rotación con esta frecuencia:

$$f = \frac{p |n_b - n_1|}{60} = \frac{p n_1}{60} \quad (1)$$

$$f = \frac{1 \cdot 3000}{60} = 50 \text{ Hz}$$

La frecuencia de la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida vale 50 Hz.

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \quad \xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}} \quad (2)$$

El significado de los símbolos que aparecen en las expresiones anteriores es el siguiente:

$q$  = número de ranuras por polo y fase

$p$  = número de pares de polos

$m$  = número de fases

$K$  = número total de ranuras

$\gamma$  = ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$\gamma_t$  = ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

De estas definiciones se deducen las fórmulas siguientes:

$$q = \frac{K}{(2p)m} \quad (3)$$

$$\gamma_t = q \cdot \gamma \quad (4)$$

Se sabe por el enunciado que el parámetro  $q$  vale  $q = 4$  ranuras por polo y fase.

En un devanado trifásico ( $m = 3$  fases) toda la circunferencia del estator está ranurada ( $\lambda = 1$ ). Luego, el ángulo  $\gamma_t$  vale:

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} = 1 \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ \text{ eléctricos}$$

Realmente no es necesario calcular  $\gamma_t$ , ya que se sabe que *en los devanados trifásicos el ángulo  $\gamma_t$  vale siempre  $60^\circ$* .

El ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras contiguas  $\gamma$  vale (según (4)):

$$\gamma_t = q \cdot \gamma \Rightarrow \gamma = \frac{\gamma_t}{q} = \frac{60^\circ}{4} = 15^\circ \text{ eléctricos}$$

El factor de distribución  $\xi_d$  se calcula aplicando una cualquiera de las dos expresiones (2). Empleando, por ejemplo, la primera de estas expresiones se obtiene que:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{4 \cdot 15}{2}}{4 \cdot \text{sen } \frac{15}{2}} = 0,958$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,958$ .

\* Cálculo del factor de paso  $\xi_a$ :

El factor de paso se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_a = \cos \frac{\beta}{2} \quad (5)$$

En la fórmula anterior  $\beta$  es el ángulo eléctrico de acortamiento de una bobina y este factor solo se usa si el bobinado es de doble capa.

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

Si las bobinas están acortadas en una ranura (acortamiento = 1 ranura), significa que el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual al ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas  $\gamma$ :

$$\beta = \text{acortamiento} \cdot \gamma = 1 \cdot 15^\circ = 15^\circ \text{ eléctricos}$$

Como el devanado es de dos capas, el factor de paso se calcula mediante la relación (5):

$$\xi_a = \cos \frac{15^\circ}{2} = 0,991$$

El factor de paso vale  $\xi_a = 0,991$ .

\* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

Como el enunciado no indica que en este bobinado las ranuras tengan inclinación, el factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 1$ .

\* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado se calcula mediante esta expresión:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (6)$$

Luego, sustituyendo valores, resulta que:

$$\xi_b = 0,958 \cdot 0,991 \cdot 1 = 0,949$$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,949$ .

\* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase E:

La fuerza electromotriz inducida sobre una fase se calcula mediante esta relación:

$$E = 4,44 \text{ fN } \xi_b \Phi_M \quad (7)$$

De esta fórmula se conocen por el enunciado el número de espiras en serie de una fase (es decir, el número de espiras de una de sus ramas en paralelo)  $N = 100$  espiras y el flujo por polo  $\Phi_M = 0,4$  Wb. La frecuencia y el factor de bobinado ya se han calculado y valen 50 Hz y 0,949, respectivamente.

Se obtiene, pues, que la aplicación de la fórmula (7) da este resultado:

$$E = 4,44 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 0,949 \cdot 0,4 = 8427 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz de fase E vale 8427 V.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

\* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea  $E_L$ :

El devanado del estator tiene sus fases conectadas en triángulo. En consecuencia, la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea  $E_L$  (esto es, la f.e.m. entre fases) es igual a la f.e.m. de fase  $E$ :

$$\text{Triángulo: } E_L = E = 8427 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz de línea  $E_L$  vale 8427 V.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

**PROBLEMA M.3.2**

**ENUNCIADO**

Calcular las fuerzas electromotrices (f.e.m.s) de fase y de línea engendradas en vacío en el alternador trifásico del problema M.2.3 si en esta situación el campo magnético se distribuye sinusoidalmente a lo largo del entrehierro y el flujo por polo es igual a 0,025 Wb. La velocidad de giro del alternador es de 1200 r.p.m.

**RESULTADOS**

$$E = 296 \text{ V}$$

$$E_L = 512,7 \text{ V}$$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* Este problema se resuelve por aplicación directa de la fórmula que calcula la f.e.m. inducida:  $E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M$

De esta fórmula se conocen, del problema M.2.3, el factor de bobinado  $\xi_b$  y, por el enunciado, el flujo por polo  $\Phi_M = 0,025$  Wb. Los demás factores que aparecen en la parte derecha del signo igual hay que obtenerlos a partir de los datos del enunciado.

- \* La frecuencia  $f$  se calcula sabiendo que la velocidad de sincronismo  $n_1$  es 1200 r.p.m. (en una máquina síncrona la velocidad de giro es igual a la velocidad de sincronismo) y que el número de pares de polos  $p$  es 3 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos).
- \* El número total de ranuras  $K$  es igual al número de ranuras por polo  $Q$  multiplicado por el número de polos ( $2p$ ).

El número total de conductores del bobinado es igual al número total de ranuras  $K$  multiplicado por el número de conductores por ranura (que, según el enunciado, vale  $Z_n = 4$  conductores/ranura).

El número total de espiras del devanado es igual a la mitad del número total de conductores, puesto que cada espira tiene dos conductores.

El número de espiras de una fase  $N_f$  es igual a  $(1/m)$  del número de espiras totales del devanado ( $m$  es el número de fases, en este caso 3).

El número de espiras en serie de una fase  $N$  -es decir, el número de espiras de una de sus ramas en paralelo- se obtiene dividiendo  $N_f$  por el número de ramas en paralelo  $a'$ .

Como en este caso todas las espiras de una fase están en serie, el número de ramas en paralelo vale  $a' = 1$  y el valor del número de espiras en serie de una fase  $N$  es igual número de espiras de una fase  $N_f$ .

- \* Ya que las fases están conectadas en estrella, la f.e.m. de línea  $E_L$  se obtiene multiplicando la f.e.m. de fase  $E$  por raíz de 3.

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

## RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.3.2

## Datos:

$m = 3$ fases	$2p = 6$ polos	Nº ranuras por polo: $Q = 12$
$Z_n = 4$ conductores por ranura		$a' = 1$ rama en paralelo
$\xi_b = 0,925$		$n = 1200$ r.p.m.
Las fases se conectan en estrella		$\Phi_M = 0,025$ Wb

## Resolución:

\* Cálculo de la frecuencia  $f$ :

En una máquina síncrona la velocidad de giro  $n$  es igual a la velocidad de sincronismo  $n_1$ . Luego, en este caso sucede que:  $n_1 = n = 1200$  r.p.m.

La velocidad del campo magnético es la de sincronismo  $n_1$  y la del devanado inducido es nula ( $n_b = 0$ ), ya que está ubicado en el estator y, consecuentemente, está inmóvil. Por tanto, el valor absoluto de la velocidad relativa del conductor con respecto al campo es  $n_1$ . Por otra parte, el número de pares de polos  $p$  es 3 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos). Luego, en este devanado aparece una f.e.m. de rotación con esta frecuencia:

$$f = \frac{p |n_b - n_1|}{60} = \frac{p n_1}{60} \quad (1)$$

En este caso se obtiene

$$f = \frac{3 \cdot 1200}{60} = 60 \text{ Hz}$$

La frecuencia de la f.e.m. inducida vale 60 Hz.

\* Cálculo del número de espiras en serie de una fase  $N$ :

El número total de ranuras  $K$  es igual al número de ranuras por polo  $Q$  multiplicado por el número de polos ( $2p$ ):

$$K = Q (2p) = 12 \cdot 6 = 72 \text{ ranuras}$$

El número total de conductores es igual al número total de ranuras  $K$  multiplicado por el número de conductores por ranura (que vale  $Z_n = 4$  según el enunciado).

$$K \cdot Z_n = 72 \cdot 4 = 288 \text{ conductores en total}$$

El número total de espiras del bobinado es igual a la mitad del número total de conductores, puesto que cada espira tiene dos conductores.

$$288/2 = 144 \text{ espiras en total}$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

El número total de espiras de una fase  $N_f$  es igual a  $(1/m)$  del número de espiras totales del devanado ( $m$  es el número de fases, en este caso 3):

$$N_f = 144/3 = 48 \text{ espiras por fase}$$

En este caso todas las espiras de una fase están conectadas en serie; luego, el número de ramas en paralelo es  $a' = 1$ . Por lo tanto, el número de espiras en serie de una fase  $N$  es igual al número total de espiras de una fase  $N_f$ :

$$N = \frac{N_f}{a'} = \frac{48}{1} = 48 \text{ espiras en serie por fase}$$

El número de espiras en serie de una fase vale  $N = 48$  espiras.

\* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase  $E$ :

La fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase se calcula mediante la expresión siguiente:

$$E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M \quad (2)$$

De esta fórmula se conocen, por el enunciado, el flujo por polo  $\Phi_M = 0,025$  Wb y el factor de bobinado  $\xi_b = 0,925$  (ver el problema M.2.3). La frecuencia  $f$  y número de espiras  $N$  ya se han calculado y valen 60 Hz y 48 espiras, respectivamente.

Se obtiene, pues, que:

$$E = 4,44 \cdot 60 \cdot 48 \cdot 0,925 \cdot 0,025 = 296 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase  $E$  vale 296 V.

\* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea  $E_L$ :

El devanado del estator tiene sus fases conectadas en estrella. En consecuencia, la f.e.m. de línea  $E_L$  es igual a  $\sqrt{3}$  veces la f.e.m. de fase  $E$ :

$$\text{Estrella: } E_L = \sqrt{3} E = \sqrt{3} \cdot 296 = 512,7 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea  $E_L$  vale 512,7 V.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

**PROBLEMA M.3.3**

**ENUNCIADO**

En la máquina síncrona del problema M.2.1 calcular:

- a) La frecuencia de las fuerzas electromotrices (f.e.m.s) inducidas en el estator si la máquina gira a 600 r.p.m. (revoluciones por minuto).
- b) El número de espiras de cada fase del estator si estas están formadas por 3 ramas en paralelo, están conectadas en estrella y deben generar en vacío (cuando el flujo por polo vale 0,3 Wb) una fuerza electromotriz (f.e.m.) fase-fase (es decir, f.e.m. de línea) de 18438 V.

**RESULTADOS**

- a) 60 Hz
- b) Cada rama en paralelo tiene  $N = 144$  espiras  
Cada fase tiene  $N_f = 432$  espiras

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* La frecuencia  $f$  se calcula sabiendo que la velocidad de sincronismo  $n_1$  es 600 r.p.m. (en una máquina síncrona la velocidad de giro es igual a la velocidad de sincronismo) y que el número de pares de polos  $p$  es 6 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos).
- \* Como cada fase consta de  $a' = 3$  ramas en paralelo, el número total de espiras de una fase  $N_f$  es igual a  $a'$  veces el número de espiras en serie de cada una de las ramas  $N$  (que es el número de espiras  $N$  que aparece en la fórmula de la fuerza electromotriz (f.e.m.) que se cita en la sugerencia siguiente).
- \* El número de espiras en serie de una fase  $N$  (es decir, el número de espiras de una de sus ramas en paralelo) se despeja de la fórmula que calcula la f.e.m. inducida:

$$E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M$$

De esta fórmula se conocen, del problema M.2.1, el factor de bobinado  $\xi_b$ , por el enunciado, el flujo por polo  $\Phi_M = 0,3$  Wb y, por el primer apartado de este problema, la frecuencia  $f$ .

En vacío, la tensión es igual a la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida.

La fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase  $E$  se obtendrá a partir de la f.e.m. de línea  $E_L$  teniendo en cuenta que el devanado está conectado en estrella (en una estrella  $E$  es igual a  $E_L$  dividido por raíz de 3).

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

## RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.3.3

## Datos:

$m = 3$  fases                       $2p = 12$  polos                       $\xi_b = 0,925$   
 $n = 600$  r.p.m.                       $\Phi_M = 0,3$  Wb                       $E_L = 18438$  V  
 Una fase consta de  $a' = 3$  ramas en paralelo  
 Las fases se conectan en estrella

## Resolución:

a) Cálculo de la frecuencia  $f$ :

La frecuencia  $f$  se calcula sabiendo que la velocidad de sincronismo  $n_1$  es 600 r.p.m. (en una máquina síncrona la velocidad de giro  $n$  es igual a la velocidad de sincronismo  $n_1$ ), que el devanado inducido (en el estator) está inmóvil ( $n_b = 0$ ) y el número de pares de polos  $p$  es 6 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos).

$$f = \frac{p |n_b - n_1|}{60} = \frac{p n_1}{60} \quad (1)$$

En este caso se obtiene

$$f = \frac{6 \cdot 600}{60} = 60 \text{ Hz}$$

La frecuencia de la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida vale 60 Hz.

## b)

\* Cálculo del número de espiras en serie de una fase  $N$ :

La f.e.m. de fase se calcula mediante la expresión siguiente:

$$E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M \quad (2)$$

El devanado del estator tiene sus fases conectadas en estrella. En consecuencia, la f.e.m. de fase  $E$  es igual a  $\frac{1}{\sqrt{3}}$  veces la f.e.m. de línea  $E_L$ :

$$E = \frac{E_L}{\sqrt{3}} = \frac{18438}{\sqrt{3}} = 10645 \text{ V}$$

Luego, sustituyendo valores en (2) se llega a

$$E = 10645 = 4,44 \cdot 60 \cdot N \cdot 0,925 \cdot 0,3$$

Despejando se obtiene  $N = 144$  espiras.

El número de espiras en serie de una fase vale  $N = 144$  espiras.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

\* Cálculo del número de espiras de una fase  $N_f$ .

Cuando una fase consta de varias ramas en paralelo ( $a'$  = número de ramas en paralelo de una fase) el número de espiras en serie de una fase  $N$  que aparece en la expresión (2) es el número de espiras de una de las ramas. Así pues, el número total de espiras de una fase  $N_f$  es igual a:

$$N_f = a' N \quad (3)$$

Es decir,

$$N_f = 3 \cdot 144 = 432 \text{ espiras}$$

Cada fase del estator tiene  $N_f = 432$  espiras.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

**PROBLEMA M.3.4**

**ENUNCIADO**

Un motor síncrono de 4 polos tiene un inductor de rotor liso de 24 ranuras situado en el rotor. Estas ranuras no cubren la totalidad del inductor, sino solo los  $2/3$  del mismo, es decir, en cada polo solo está ranurado  $2/3$  del paso polar. El devanado del inductor es monofásico, de una capa, todas las espiras están conectadas en serie y el número de espiras de una bobina simple es de 20.

El inducido está alimentado por un sistema trifásico de corrientes a 50 Hz que genera un campo giratorio perfecto (sin armónicos) con un flujo por polo de 0,05 Wb.

Calcular la fuerza electromotriz (f.e.m.) que este campo induce sobre el devanado inductor en estas dos situaciones:

- a) El rotor está parado.
- b) El rotor gira a la velocidad de sincronismo.

**RESULTADOS**

- a)  $E = 2214 \text{ V}$
- b)  $E = 0 \text{ V}$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* Este problema se resuelve por aplicación directa de la fórmula que calcula la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida:  $E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M$

De esta fórmula se conoce, por el enunciado, el flujo por polo  $\Phi_M = 0,05$  Wb. Los demás factores que aparecen en la parte derecha del signo igual hay que obtenerlos a partir de los datos del enunciado.

- \* Las corrientes del estator, de frecuencia 50 Hz, generan un campo giratorio perfecto. Si el rotor está parado, los conductores del rotor ven girar el campo magnético a la velocidad de sincronismo y se inducirán fuerzas electromotrices (f.e.m.s) de la misma frecuencia que las corrientes del estator (50 Hz) puesto que ambos devanados, de estator y de rotor, tienen el mismo número de polos.
- \* Dado que todas las espiras de una fase están en serie, el número de espiras en serie de una fase  $N$  es igual al número total de espiras de la fase, el cual se puede obtener multiplicando el número de bobinas que se conectan en serie para formar una fase por el número de espiras de cada una de estas bobinas (20 espiras, según el enunciado).

El número de bobinas por fase es igual al número total de bobinas  $B$  dividido por el número de fases.

El devanado es de simple capa, luego en cada ranura hay un lado de bobina. Como cada bobina tiene dos lados significa que el número total de bobinas  $B$  será igual a la mitad del número total de ranuras  $K$  donde se aloja el bobinado.

- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).
- \* El número de ranuras por polo y fase  $q$  se calcula dividiendo el número total de ranuras  $K$  entre el número de fases  $m$  y el número de polos ( $2p$ ). En este caso el devanado es de una fase ( $m = 1$ ) ya que el inductor de una máquina síncrona se alimenta con corriente continua.
- \* El ángulo eléctrico que abarca el bobinado de un polo es, en este caso, igual a  $2/3$  del correspondiente al paso polar ( $180^\circ$  eléctricos). Como se trata de un devanado con una sola fase, este ángulo es también igual a  $\gamma_t$ .
- \* Los ángulos eléctricos (también llamados “ángulos magnéticos”) se obtienen multiplicando por  $p$  ( $p$  es el número de pares de polos) los ángulos geométricos (también denominados “ángulos mecánicos”).
- \* Si el rotor gira a la velocidad de sincronismo no existe movimiento relativo entre el campo magnético y el devanado rotórico, Es decir, los conductores del rotor ven un campo magnético constante y, por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida será nula.

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

## RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.3.4

## Datos:

Devanado de monofásico (de c.c.)	$2p = 4$ polos
$N_r = 20$ espiras en cada bobina	$K = 24$ ranuras
Solo se ranura $2/3$ de cada polo ( $\lambda = 2/3$ )	Devanado de una capa
$f = 50$ Hz	$\Phi_M = 0,05$ Wb
Todas las espiras de una fase están conectadas en serie ( $a' = 1$ rama en paralelo)	

## Resolución:

a)

\* Cálculo de la frecuencia  $f$ :

Las corrientes del estator, de frecuencia 50 Hz, generan un campo giratorio perfecto que rota a la velocidad de sincronismo  $n_1$ :

$$n_1 = \frac{60 f}{p} \quad (1a)$$

La velocidad del devanado inducido es nula ( $n_b = 0$ ), ya que está ubicado en el estator. Por tanto, el valor absoluto de la velocidad relativa del conductor con respecto al campo es  $n_1$ . Luego, en este devanado aparece una f.e.m. de rotación con esta frecuencia:

$$f = \frac{p |n_b - n_1|}{60} = \frac{p n_1}{60} \quad (1b)$$

Es decir, la f.e.m. de rotación inducida sobre el rotor parado tiene igual frecuencia (50 Hz) que las corrientes del estator, pues ambos devanados tienen el mismo número de polos.

La frecuencia de la fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida vale 50 Hz.

\* Cálculo del número de espiras en serie de una fase  $N$ :

El devanado es de simple capa, luego en cada ranura hay un lado de bobina. Como cada bobina tiene dos lados significa que el número total de bobinas  $B$  será igual a la mitad del número total de ranuras  $K$  donde se aloja el bobinado.

$$\text{Simple capa: } B = \frac{K}{2} \Rightarrow B = \frac{24}{2} = 12 \text{ bobinas}$$

El número de bobinas por fase es igual al número total de bobinas  $B$  dividido por el número de fases. En este caso solo hay una fase, luego esta fase tiene 12 bobinas.

El número total de espiras de esta fase se obtiene multiplicando el número de espiras de una bobina por el número de bobinas de la fase:

$$N_f = 12 \cdot 20 = 240 \text{ espiras por fase}$$

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

Como todas las espiras de la fase están conectadas en serie, es decir, solo hay una rama en paralelo ( $a' = 1$  rama en paralelo), se tiene que:

$$N = \frac{N_f}{a'} = \frac{240}{1} = 240 \text{ espiras}$$

El número de espiras en serie por fase vale  $N = 240$  espiras.

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \quad \xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}} \quad (2)$$

El significado de los símbolos que aparecen en las expresiones anteriores es el siguiente:

$q$  = número de ranuras por polo y fase

$p$  = número de pares de polos

$m$  = número de fases

$K$  = número total de ranuras

$\gamma$  = ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$\gamma_t$  = ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo

De estas definiciones se deducen las fórmulas siguientes:

$$q = \frac{K}{(2p)m} \quad (3)$$

$$\gamma_t = q \cdot \gamma \quad (4)$$

El devanado inductor tiene una sola fase ( $m = 1$  fase). En consecuencia, de la fórmula (3) se deduce que el número de ranuras por polo y fase  $q$  vale:

$$q = \frac{24}{4 \cdot 1} = 6 \text{ ranuras por polo y fase}$$

Se trata de un devanado monofásico ( $m = 1$  fase) donde el ranurado cubre solamente los  $2/3$  de la circunferencia del estator (pues solamente están ranurados los  $2/3$  de cada polo); es decir, sucede que la fracción ranurada es  $\lambda = 2/3$ . Luego, el ángulo eléctrico  $\gamma_t$  vale:

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} = \frac{2}{3} \frac{180^\circ}{1} = 120^\circ \text{ eléctricos}$$

Aplicando la segunda de las expresiones (2) se obtiene que

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{120}{2}}{6 \cdot \text{sen } \frac{120}{2 \cdot 6}} = 0,831$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,831$ .

\* Cálculo del factor de acortamiento o de paso  $\xi_a$ :

Se trata de un devanado de una capa; luego, el factor de paso vale  $\xi_a = 1$ .

\* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

Como en este bobinado las ranuras no tienen inclinación, el factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 1$ .

\* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado se calcula mediante esta expresión:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (5)$$

Luego, sustituyendo valores, resulta que:

$$\xi_b = 0,831 \cdot 1 \cdot 1 = 0,831$$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,831$ .

\* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.)  $E$ :

La fuerza electromotriz (f.e.m.) se calcula mediante la expresión siguiente:

$$E = 4,44 \text{ fN } \xi_b \Phi_M \quad (6)$$

Sustituyendo valores se obtiene que:

$$E = 4,44 \cdot 50 \cdot 240 \cdot 0,831 \cdot 0,05 = 2214 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida sobre el rotor en reposo vale 2214 V.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

- b) Si el rotor gira a la velocidad de sincronismo no existe movimiento relativo entre el campo magnético y el devanado rotórico ( $n_1 - n_b = 0$ ). Es decir, los conductores del rotor ven un campo magnético constante e inmóvil y, por lo tanto, la f.e.m. inducida será nula (según la Ley de Faraday, la generación de f.e.m. inducida requiere que los conductores se vean sometidos a la acción de un campo magnético variable con el tiempo).

La fuerza electromotriz (f.e.m.) inducida sobre el rotor girando a la velocidad de sincronismo es nula.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

**PROBLEMA M.3.5**

**ENUNCIADO**

Una máquina asíncrona trifásica de 6 polos, 50 Hz funciona en vacío de forma que la fuerza electromotriz (f.e.m.) de línea inducida en el estator es 15 000 V. El devanado del estator es así:

- Está conectado en estrella.
- Cada fase consta de dos ramas en paralelo.
- Se aloja en 90 ranuras uniformemente distribuidas.
- En cada ranura hay un total de 26 conductores.
- Tiene dos capas.
- El paso de bobina es de 13 ranuras.

Calcular:

- a) La velocidad de sincronismo.
- b) El flujo por polo.

**RESULTADOS**

- a)  $n_1 = 1000$  r.p.m.
- b)  $\Phi_M = 0,214$  Wb

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

SUGERENCIAS PARA LA RESOLUCIÓN

- \* La velocidad de sincronismo  $n_1$  se calcula sabiendo que la frecuencia  $f$  es 50 Hz y el número de pares de polos  $p$  es 3 ( $p$  es igual a la mitad del número de polos).
- \* El flujo por polo  $\Phi_M$  se despeja de la fórmula que calcula la f.e.m. inducida:

$$E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M$$

En esta fórmula sólo se conoce por el enunciado que la frecuencia  $f$  vale 50 Hz.

- \* La fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase  $E$  se obtendrá a partir de la f.e.m. de línea  $E_L$  (15000 V) teniendo en cuenta que en una estrella  $E$  es igual a  $E_L$  dividido por raíz de 3.
- \* Como las espiras de una fase están repartidas en dos ramas en paralelo ( $a' = 2$ ), el número de espiras en serie de una fase  $N$  (es decir, el número de espiras de una de las ramas en paralelo) es igual a la mitad del número total de espiras de una fase  $N_f$ .

El número total de espiras de una fase  $N_f$  es igual a  $(1/m)$  del número de espiras totales del devanado ( $m$  es el número de fases, en este caso 3).

El número total de espiras del bobinado es igual a la mitad del número total de conductores, puesto que cada espira tiene dos conductores.

El número total de conductores es igual al número total de ranuras  $K$  multiplicado por el número de conductores por ranura  $Z_n$ .

- \* El factor de bobinado  $\xi_b$  se calcula multiplicando los factores de distribución  $\xi_d$ , de paso  $\xi_a$  y de inclinación de ranura  $\xi_i$  ( $\xi_b = \xi_d \xi_a \xi_i$ ).
- \* El número de ranuras por polo y fase  $q$  se obtiene dividiendo el número total de ranuras  $K$  entre el número de fases  $m$  y el número de polos ( $2p$ ).
- \* En devanados trifásicos el ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo  $\gamma_t$  es siempre igual a  $60^\circ$
- \* El ángulo eléctrico  $\gamma$  de separación entre dos ranuras consecutivas se puede obtener dividiendo el ángulo  $\gamma_t$  por  $q$ .
- \* El paso polar medido en número de ranuras  $y_p$  es igual al número total de ranuras  $K$  dividido por el número de polos ( $2p$ ).

Si el paso de bobina  $y_1$  es menor que el paso polar, el acortamiento expresado en número de ranuras, es igual a la diferencia entre  $y_p$  e  $y_1$ .

Si las bobinas están acortadas, el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual al ángulo  $\gamma$  multiplicado por el acortamiento expresado en número de ranuras.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA M.3.5

Datos:

$m = 3$ fases	$2p = 6$ polos	$f = 50$ Hz	$E_L = 15000$ V
Conexión estrella		$Z_n = 26$ conductores por ranura	
$a' = 2$ ramas en paralelo		$K = 90$ ranuras	
Paso de bobina: $y_1 = 13$ ranuras			Doble capa

Resolución:

- a) La velocidad de sincronismo se calcula conociendo la frecuencia ( $f = 50$  Hz) y el número de pares de polos ( $p = 3$  pares de polos) mediante la siguiente relación:

$$n_1 = \frac{60 f}{p} \quad (1)$$

Sustituyendo valores se obtiene:

$$n_1 = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1000 \text{ r.p.m.}$$

La velocidad de sincronismo es 1000 r.p.m.

- b) El flujo por polo  $\Phi_M$  se despeja de la fórmula que calcula la f.e.m. inducida:

$$E = 4,44 f N \xi_b \Phi_M \quad (2)$$

En esta fórmula sólo se conoce de forma directa por el enunciado que la frecuencia  $f$  vale 50 Hz. Los demás elementos de esta expresión se calculan seguidamente.

- \* Cálculo de la fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase E:

La f.e.m. de fase E se obtiene a partir de la f.e.m. de línea  $E_L$  (15000 V) teniendo en cuenta que el devanado está conectado en estrella y, por consiguiente, se verifica que:

$$E = \frac{E_L}{\sqrt{3}} \quad (3)$$

es decir,

$$E = \frac{15000}{\sqrt{3}} = 8660 \text{ V}$$

La fuerza electromotriz (f.e.m.) de fase vale  $E = 8660$  V.

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

\* Cálculo del número de espiras en serie de una fase N:

El número total de conductores es igual al número total de ranuras K multiplicado por el número de conductores por ranura. Luego, hay

$$K \cdot Z_n = 90 \cdot 26 = 2340 \text{ conductores en total}$$

El número total de espiras del bobinado es igual a la mitad del número total de conductores, puesto que cada espira tiene dos conductores:

$$\frac{2340}{2} = 1170 \text{ espiras totales del devanado}$$

El número total de espiras de una fase  $N_f$  se obtiene dividiendo el número de espiras totales del devanado entre el número de fases m:

$$N_f = \frac{1170}{3} = 390 \text{ espiras por fase}$$

Como las espiras de una fase están repartidas en  $a'$  ramas en paralelo, el número de espiras en serie de una fase N (es decir, el número de espiras de una de las ramas en paralelo) es igual al cociente del número total de espiras de una fase  $N_f$  entre el número de ramas en paralelo  $a'$ :

$$N = \frac{N_f}{a'} = \frac{390}{2} = 195 \text{ espiras}$$

El número de espiras en serie por fase vale  $N = 195$  espiras.

\* Cálculo del factor de distribución  $\xi_d$ :

El factor de distribución se calcula por alguna de estas dos expresiones:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{q \gamma}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma}{2}} \qquad \xi_d = \frac{\text{sen } \frac{\gamma_t}{2}}{q \text{ sen } \frac{\gamma_t}{2q}} \quad (4)$$

$$q = \text{número de ranuras por polo y fase:} \qquad q = \frac{K}{2 p m} \quad (5)$$

$p$  = número de pares de polos

$m$  = número de fases

$K$  = número total de ranuras

$\gamma$  = ángulo geométrico de separación entre dos ranuras consecutivas

$$\gamma_t = \text{ángulo eléctrico ocupado por las ranuras de una fase en un polo: } \gamma_t = q \cdot \gamma \quad (6)$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

El número de ranuras por polo y fase  $q$  se obtiene sustituyendo valores en la expresión (5):

$$q = \frac{90}{6 \cdot 3} = 5 \text{ ranuras por polo y fase}$$

En un devanado trifásico ( $m = 3$  fases) toda la circunferencia del estator está ranurada ( $\lambda = 1$ ). Luego, el ángulo  $\gamma_t$  vale:

$$\gamma_t = \lambda \frac{180^\circ}{m} = 1 \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ \text{ eléctricos}$$

Realmente no es necesario calcular  $\gamma_t$ , ya que se sabe que *en los devanados trifásicos el ángulo  $\gamma_t$  vale siempre  $60^\circ$* .

El ángulo eléctrico de separación entre dos ranuras contiguas  $\gamma$  vale (según (6)):

$$\gamma_t = q \cdot \gamma \Rightarrow \gamma = \frac{\gamma_t}{q} = \frac{60^\circ}{5} = 12^\circ \text{ eléctricos}$$

El factor de distribución  $\xi_d$  se calcula aplicando una cualquiera de las dos expresiones (4). Empleando, por ejemplo, la segunda de estas expresiones se obtiene que:

$$\xi_d = \frac{\text{sen } \frac{60^\circ}{2}}{5 \text{ sen } \frac{60^\circ}{2 \cdot 5}} = 0,957$$

El factor de distribución vale  $\xi_d = 0,957$ .

\* Cálculo del factor de paso  $\xi_a$ :

El factor de acortamiento o de paso se calcula mediante la expresión siguiente:

$$\xi_a = \cos \frac{\beta}{2} \tag{7}$$

En la fórmula anterior  $\beta$  es el ángulo eléctrico de acortamiento de una bobina y este factor solo se usa si el bobinado es de doble capa.

El paso polar, medido en número de ranuras,  $y_p$  se obtiene dividiendo el número total de ranuras  $K$  por el número de polos ( $2p$ ):

$$y_p = \frac{K}{2p} = \frac{90}{6} = 15 \text{ ranuras}$$

## Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

## M.3: Fuerzas electromotrices (f.e.m.s)

Dado que el paso de bobina  $y_1$  vale 13 ranuras, esto indica que el acortamiento vale

$$\text{acortamiento} = y_p - y_1 = 15 - 13 = 2 \text{ ranuras}$$

Esto significa que el ángulo eléctrico de acortamiento  $\beta$  es igual al doble del ángulo  $\gamma$ :

$$\beta = \text{acortamiento} \cdot \gamma = 2 \cdot 12^\circ = 24^\circ \text{ eléctricos}$$

Como el devanado es de dos capas, el factor de paso se calcula mediante la relación (7):

$$\xi_a = \cos \frac{24^\circ}{2} = 0,978$$

El factor de paso vale  $\xi_a = 0,978$ .

\* Cálculo del factor de inclinación de ranura  $\xi_i$ :

Como el enunciado no indica que en este bobinado las ranuras tengan inclinación, el factor de inclinación de ranura vale  $\xi_i = 1$ .

\* Cálculo del factor de bobinado  $\xi_b$ :

El factor de bobinado se calcula mediante esta expresión:

$$\xi_b = \xi_d \cdot \xi_a \cdot \xi_i \quad (8)$$

Luego, sustituyendo valores, resulta que:

$$\xi_b = 0,957 \cdot 0,978 \cdot 1 = 0,936$$

El factor de bobinado vale  $\xi_b = 0,936$ .

\* Cálculo del flujo por polo  $\Phi_M$ :

Ya se han calculado las variables que faltaban en la expresión (2) para poder despejar el flujo por polo  $\Phi_M$ :

$$\Phi_M = \frac{E}{4,44 f N \xi_b} = \frac{8660}{4,44 \cdot 50 \cdot 195 \cdot 0,936} = 0,214 \text{ Wb}$$

El flujo por polo vale  $\Phi_M = 0,214 \text{ Wb}$ .

Magnitudes básicas de las máquinas eléctricas

**BIBLIOGRAFÍA**

- [1] BOLDEA, I. y NASAR, S. A. 2002. *The Induction Machine Handbook*. New York: CRC Press.
- [2] CORRALES MARTÍN, J. 1982. *Cálculo industrial de máquinas eléctricas (2 tomos)*. Barcelona: Marcombo Boixareu Editores.
- [3] CORTES CHERTA. 1977. *Curso moderno de máquinas eléctricas rotativas (5 tomos)*. Barcelona: Editores Técnicos Asociados.
- [4] FOGIEL, M. 1987. *The electrical machines problem solver*. New York. Research and Education Association.
- [5] FRAILE MORA, J. 2015. *Máquinas eléctricas*. Madrid: Ibergarceta Publicaciones, S.L.
- [6] FRAILE MORA, J. y FRAILE ARDANUY, J. 2015. *Problemas de máquinas eléctricas*. Madrid: Ibergarceta Publicaciones, S.L.
- [7] IVANOV-SMOLENSKI, A. V. 1984. *Máquinas eléctricas (3 tomos)*. Moscú: Editorial Mir.
- [8] KOSTENKO y PIOTROVSKI. 1979. *Máquinas eléctricas (2 tomos)*. Moscú: Editorial Mir.
- [9] PYRHÖNEN, JUHA y otros. 2010. *Design of rotating electrical machines*. West Sussex (Inglaterra): John Wiley & Sons Ltd.
- [10] RODRÍGUEZ POZUETA, M.A. 2009. *Campo magnético en el entrehierro de las máquinas eléctricas*. Web del autor en la Universidad de Cantabria (España): [http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos\\_Generales](http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos_Generales)
- [11] RODRÍGUEZ POZUETA, M.A. 2010. *Constitución de las máquinas eléctricas. Bobinados*. Web del autor en la Universidad de Cantabria (España): [http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos\\_Generales](http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos_Generales)
- [12] RODRÍGUEZ POZUETA, M.A. 2010. *F.e.m.s inducidas en los bobinados de las máquinas eléctricas*. Web del autor en la Universidad de Cantabria (España): [http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos\\_Generales](http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos_Generales)
- [13] RODRÍGUEZ POZUETA, M.A. 2011. *Campos magnéticos de dispersión*. Web del autor en la Universidad de Cantabria: [http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos\\_Generales](http://personales.unican.es/rodrigma/primer/publicaciones.htm#Aspectos_Generales)
- [14] SERRANO IRIBARNEGARAY. 1989. *Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas*. Barcelona: Marcombo Boixareu Editores.