

Termodinámica y Mecánica de Fluidos Grados en Ingeniería Marina y Marítima



TD. T7.- Psicrometría

Las trasparencias son el material de apoyo del profesor para impartir la clase. No son apuntes de la asignatura. Al alumno le pueden servir como guía para recopilar información (libros, ...) y elaborar sus propios apuntes

Departamento: Ingeniería Eléctrica y Energética

Area: Máquinas y Motores Térmicos

CARLOS J RENEDO renedoc@unican.es

Despachos: ETSN 236 / ETSIIT S-3 28

http://personales.unican.es/renedoc/index.htm

Tlfn: ETSN 942 20 13 44 / ETSIIT 942 20 13 82

4



Termodinámica y Mecánica de Fluidos Grados en Ingeniería Marina y Marítima



TD. T7.- Psicrometría

Objetivos:

Conocimiento de las propiedades del aire húmedo, y sus transformaciones. Se presenta el diagrama psicrométrico, mostrando su potencial en la resolución rápida de problemas

El tema incluye una práctica de simulación de propiedades del aire húmedo y transformaciones psicrométricas





- 1.- Introducción
- 2.- Cuestiones Básicas de Psicrometría
- 3.- El Diagrama Psicrométrico
- 4.- Transformaciones Psicrométricas

1.- Introducción

El aire es un gas que envuelve la Tierra, está compuesto de una mezcla de varios gases, prácticamente siempre en la misma proporción

Componente	Símb.	% Vol	% Peso
Nitrógeno	N ₂	78,08	75,518
Oxígeno	O ₂	20,94	23,128
Argón	Ar	0,0934	1,287
Dióxido de Carbono	CO ₂	0,00315	0,46
Otros		0,0145	0,0178

T = 0 °C, p = 760 mm Hg

2



T7.- PSICROMETRIA



2.- Cuestiones básicas de psicrometría (I)

El aire que nos rodea es "aire húmedo", contiene vapor de agua

La psicrometría estudia las propiedades de la mezcla aire-vapor

Dentro de las *propiedades del aire* se habla de las propiedades del aire seco (as), del vapor de agua (vapor), y de la mezcla: el aire húmedo (ah)

Las propiedades del aire seco:

• El volumen específico:
$$v_{as} \left[\frac{m^3}{kg_{as}} \right] = \frac{R_{as} \left[287 \text{ J} \cdot kg_{as} / K \right] \cdot T[K]}{p_{as}[Pa]}$$

• El calor específico; f(T, p), a 760 mm.Hg:
$$c_{pas} = 0.24 \left[\frac{kcal}{kg_{as} \cdot K} \right] = 1,006 \left[\frac{kJ}{kg_{as} \cdot K} \right]$$

• La entalpía:
$$h_{as} = 0.24 \cdot \left(T - T_a\right) \left[\frac{kcal}{kg_{as}}\right] = 1,006 \cdot \left(T - T_a\right) \left[\frac{kJ}{kg_{as}}\right]$$

Si se referencia a 0°C y 760 mm.Hg siendo *T* la temperatura de bulbo seco en °C

$$h_{as} = 0.24 \cdot T \left[\frac{kcal}{kg_{as}} \right] = T \left[\frac{kJ}{kg_{as}} \right]$$





2.- Cuestiones básicas de psicrometría (II)

Las propiedades del vapor de agua:

• El volumen específico: $v_{vapor} \left[\frac{m^3}{kg_{vapor}} \right] = \frac{R_{vapor} \left[47,1 \text{m/K} \right] \text{T[K]}}{p_{vapor} \left[kg_{vapor} / \text{m}^2 \right]}$

• El calor específico: $c_{p \text{ vapor}} = 0.46 \left[\frac{\text{kcal}}{\text{kg}_{\text{vapor}} \cdot \text{K}} \right] = 1.86 \left[\frac{\text{kJ}}{\text{kg}_{\text{vapor}} \cdot \text{K}} \right]$

• La entalpía: $h_{vapor} = \left(595 + 0.46 \cdot T_{vapor} [^{\circ}C]\right) \left[\frac{kcal}{kg_{vapor}}\right] = \left(2.501 + 1.86 \cdot T_{vapor} [^{\circ}C]\right) \left[\frac{kJ}{kg_{vapor}}\right]$

595 y 2.501 son el calor latente de evaporación en [kcal/kg] y [kJ/kg]





T7.- PSICROMETRIA



2.- Cuestiones básicas de psicrometría (III)

Las propiedades de la *mezcla* (aire húmedo):

• El volumen: $V_{ah} = V_{as} = V_{vapor}$

• La presión total: $p_{ah} = p_{as} + p_{vapor}$

• El calor específico: $c_{p\,ah} = 0.24 \left[\frac{kcal}{kg_{as} \; K} \right] + 0.46 \left[\frac{kcal}{kg_{vapor} \cdot K} \right] \cdot W =$

$$= 1,006 \left[\frac{kJ}{kg_{as} K} \right] + 1,86 \left[\frac{kJ}{kg_{vapor} \cdot K} \right] \cdot W$$

Siendo W el contenido en humedad del aire (kg_{vapor}/kg_{as})

El contenido "normal" del aire ambiente en humedad es del orden de 10 g de vapor de agua por 1 kg de aire, se puede aproximar por:

$$c_{p \text{ ah}} \approx 1,024 \left[\frac{kJ}{kg_{as} \cdot K} \right]$$

• La entalpía: $h_{\text{aire h\'umedo}} = h_{\text{as}} + h_{\text{vapor}} = (0.24 \cdot \text{T}) + \left[\left(595 + 0.46 \cdot \text{T} \right) \cdot \text{W} \right] \left[\text{kcal / kg}_{\text{as}} \right] = 0.024 \cdot \text{T}$

$$= 1,006 \cdot T + [(2.501 + 1,86 \cdot T) \cdot W] [kJ/kg_{as}] =$$

$$h_{ah} \approx 1{,}024 \cdot T + 2.501 \cdot W \left[kJ / kg_{as} \right]$$





2.- Cuestiones básicas de psicrometría (IV)

Aire saturado:
$$p_v = p_{sat}(T)$$

$$log(p_v) = 7.5 \frac{T_{sat}}{(T_{sat} + 273) - 35.85} + 2.7858$$
 p_ven Pa y T_{sat} en °C

Temperatura de rocío: T \Rightarrow p_{actual} = p_{sat}

Humedad específica (x): es la cantidad de vapor de agua por masa de aire, [kg vapor agua / kg aire seco]

$$x = 0,622 \cdot \frac{p_v}{p - p_v}$$

Humedad relativa (φ, HR): la relación entre p_v y p_{sat} en % $φ = HR = \frac{p_v}{n} \cdot 100$

$$\varphi = HR = \frac{p_v}{p_{vs}} \cdot 100$$

Saturación adiabática: aporte de agua hasta la sat. en una cámara térmicamente aislada

$$h_s = h_0 + (w_s - w_0) \cdot h_1'$$

h'₁ (la del agua de aporte)

Temperatura de bulbo húmedo: es la T_{sat adiabática}



T7.- PSICROMETRIA



2.- Cuestiones básicas de psicrometría (IV)

Aire saturado:
$$p_v = p_{sat}(T)$$

$$log(p_v) = 7.5 \frac{T_{sat}}{(T_{sat} + 273) - 35.85} + 2.7858 \quad p_v en \ Pa \ y \ T_{sat} \ en \ ^oC$$

Temperature 15.000 Humedad ≥ 12.500 agua por r 10.000 7.500 Humedad 5.000 2.500 Saturació ·h′₁ una cáma -15 -10 -5 10 15 20 25 30 35 40 50 aporte) T (°C) Temperat





2.- Cuestiones básicas de psicrometría (V)

Temperatura de bulbo seco, $T_{\rm BS}\left({\rm T_{aire}}\right)$


Temperatura de bulbo húmedo, $T_{\rm BH}$ ($T_{\rm agua}$)

$$T_{BS} = T_{BH} \Rightarrow$$
 aire saturado

 $T_{BS} > T_{BH} \Rightarrow$ aire no saturado

 $(T_{BS} - T_{BH})$ en tablas \rightarrow HR

$$\begin{cases} Si (T_{BS} >>> T_{BH}) \Rightarrow HR baja \\ Si (T_{BS} \approx T_{BH}) \Rightarrow HR alta \end{cases}$$





T7.- PSICROMETRIA




3.- El diagrama psicrométrico (I)

Es el empleado para resolver los problemas del aire húmedo

Hay que considerar la presión (altitud)

 $P[Pa] = 101.325 \cdot (1 - 2,2610^{-5} H[m])^{5,26}$

Existen diferentes tipos








3.- El diagrama psicrométrico (I)

Es el empleado para resolver los problemas del aire húmedo

Hay que considerar la presión (altitud)

 $P[Pa] = 101.325 \cdot (1 - 2,2610^{-5} H[m])^{5,26}$

Existen diferentes tipos








T7.- PSICROMETRIA



3.- El diagrama psicrométrico (II)












3.- El diagrama psicrométrico (II)






T7.- PSICROMETRIA




3.- El diagrama psicrométrico (II)











15



T7.- PSICROMETRIA








Al aumentar la altitud:

- El aire es capad de contener algo más de humedad
- Disminuye la densidad del aire (aumenta el volumen específico)
 Para tener la misma masa hace falta que el aire esté más frío
- Las líneas de h cte "no se mueven" si no lo hacen los ejes de T y W





3.- El diagrama psicrométrico (III)




47



T7.- PSICROMETRIA




3.- El diagrama psicrométrico (III)







Propiedades del aire húmedo a nivel del mar si su Ts es 30°C y Th 23°C




19



T7.- PSICROMETRIA




Propiedades del aire húmedo a 1.500 m.s.n.m. si su Ts es 30°C y Th 23°C







Propiedades del aire húmedo a nivel del mar si su Ts es 5°C y Ø 85%




21



T7.- PSICROMETRIA



Propiedades del aire húmedo a 1.500 m.s.n.m. si su Ts es 5°C y Ø 85%









4.- Las transformaciones psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos





G es la masa de aire (kg)
w humedad absoluta
h la entalpía

$$\begin{aligned} G_A + G_B &= G_M \\ G_A \cdot w_A + G_B \cdot w_B &= G_M \cdot w_M \\ G_A \cdot h_A + G_B \cdot h_B &= G_M \cdot h_M \end{aligned}$$

23





T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos





es la masa de aire (kg)
w humedad absoluta
h la entalpía

$$\begin{aligned} G_A^{} + G_B^{} &= G_M^{} \\ G_A^{} \cdot w_A^{} + G_B^{} \cdot w_B^{} &= G_M^{} \cdot w_M^{} \\ G_A^{} \cdot h_A^{} + G_B^{} \cdot h_B^{} &= G_M^{} \cdot h_M^{} \end{aligned}$$





4.- Las transformaciones psicrométricas (I)

Mezcla adiabática de dos masas de aire (A y B) con distinta humedad

la mezcla (M) situada en la recta que une los dos puntos

$$\boldsymbol{G}_{\boldsymbol{A}}\cdot\boldsymbol{w}_{\boldsymbol{A}}+\boldsymbol{G}_{\boldsymbol{B}}\cdot\boldsymbol{w}_{\boldsymbol{B}}=\boldsymbol{G}_{\boldsymbol{M}}\cdot\boldsymbol{w}_{\boldsymbol{M}}$$

$$w_{M} = \frac{G_{A} \cdot w_{A} + G_{B} \cdot w_{B}}{G_{M}}$$


$$G_A \cdot h_A + G_B \cdot h_B = G_M \cdot h_M$$

$$h_{M} = \frac{G_{A} \cdot h_{A} + G_{B} \cdot h_{B}}{G_{M}}$$

$$T_{\text{sM}} = \frac{G_{\text{A}} \cdot T_{\text{sA}} \cdot (Cp_{\text{as}} + w_{\text{A}} \cdot Cp_{\text{v}}) + G_{\text{B}} \cdot T_{\text{sB}} \cdot (Cp_{\text{as}} + w_{\text{B}} \cdot Cp_{\text{v}})}{G_{\text{M}} \cdot (Cp_{\text{as}} + w_{\text{M}} \cdot Cp_{\text{v}})}$$

Y si se considera que la Th y la h son "equivalentes":

$$\begin{aligned} Cp_{as} + w_i \cdot Cp_v &\approx Cp_{as} & 1 \left[kJ/kg^{o}C \right] + 0.01 \frac{kg}{kg_{as}} \cdot 1.86 \left[kJ/kg^{o}C \right] \approx 1 \left[kJ/kg^{o}C \right] \\ T_{sM} &\approx \frac{G_A \cdot T_{sA} + G_B \cdot T_{sB}}{G_M} \end{aligned}$$



G es la masa de aire (kg) w humedad absoluta h la entalpía


$$\begin{aligned} G_A + G_B &= G_M \\ G_A \cdot w_A + G_B \cdot w_B &= G_M \cdot w_M \\ G_A \cdot h_A + G_B \cdot h_B &= G_M \cdot h_M \end{aligned}$$



T7.- PSICROMETRIA




Mezcla a nivel del mar de 2.000 kg/h de aire con Ts de 22°C y φ 60%, y 1.000 kg/h con Ts de 32°C y φ 70%







Mezcla a nivel del mar de 2.000 m^3/h de aire con Ts de 22°C y ϕ 60%, y 1.000 m^3/h con Ts de 32°C y ϕ 70%




27



T7.- PSICROMETRIA



Mezcla a nivel del mar de 2.000 kg/h de aire con Ts de 32°C y φ 90%, y 1.000 kg/h con Ts de 0°C y φ 80%








4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

- Paso por una batería caliente (T superficie cte)
- Paso por una resistencia eléctrica (Q cte)



30



29



T7.- PSICROMETRIA

40

Temperatura seca (°C)

50




4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

10

20

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

Paso por una batería caliente (T superficie cte)
 Teóricamente el aire alcanza la T de la batería










4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

 Paso por una batería caliente (T superficie cte) Teóricamente el aire alcanza la T de la batería

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado







T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

 Paso por una batería caliente (T superficie cte) Teóricamente el aire alcanza la T de la batería

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado



Temperatura seca (°C)

- Separación entre filas






4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

Paso por una batería caliente (T superficie cte)
 Teóricamente el aire alcanza la T de la batería
 Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado

Se produce una mezcla del aire tratado (FT) y el que no se trató (A) en los % que marca el FB 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 $W_F = W_{FT} = W_A$ $T_F = FB \cdot T_A + (1 - FB) \cdot T_{FT}$ $T_F = FB \cdot T_A + (1 - FB) \cdot T_{FT}$ $T_F = FB \cdot T_A + (1 - FB) \cdot T_{FT}$

 $= M_{aire}[kg/s] \cdot \Delta h_{A-F}[kJ/kg]$



- M_{aire tota}
- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas

M_{aire no tratada}

Velocidad del aire

33




T7.- PSICROMETRIA

Temperatura seca (°C)



Calcular las condiciones del aire a la salida de una batería de agua a 40°C y FB 25% cuando se pasan 3.000 kg_{as}/h a Ts de 10°C y de HR 40%









4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

Paso por una resistencia eléctrica (Q = cte)
 Todo el calor aportado, Q_{ap}, pasa a la masa de aire





35




T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

Paso por una resistencia eléctrica (Q = cte)
 Todo el calor aportado, Q_{ap}, pasa a la masa de aire









4.- Las transformaciones psicrométricas (II)

Calentamiento sensible, no varia W; hay dos opciones: A

Paso por una resistencia eléctrica (Q = cte)
 Todo el calor aportado, Q_{ap}, pasa a la masa de aire






37



T7.- PSICROMETRIA



Calcular las condiciones del aire a la salida de una resistencia eléctrica de 15 kW, cuando se pasan 1.800 kg_{as} por hora a Ts de 10°C y 6°C de Th









4.- Las transformaciones psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, no varia W








T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, no varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} > T_r











4.- Las transformaciones psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, no varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} > T_r
 Teóricamente el aire alcanza la T de la batería







44

UC UNIVERSIDAD DE CANTABRIA


T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, no varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} > T_r
 Teóricamente el aire alcanza la T de la batería
 Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado









- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire








4.- Las transformaciones psicrométricas (III)

Enfriamiento sensible, no varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} > T_r
 Teóricamente el aire alcanza la T de la batería
 Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado







FB=	M _{aire no tratada}
	M _{aire total}

- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire


43



T7.- PSICROMETRIA



Pasar una corriente de aire de Ts de 32°C y ϕ 20% por una batería fría a 10°C y factor de bypass de 20%









4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación, varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} < T_r
 Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería
 Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%







45



T7.- PSICROMETRIA


Enfriemiente con dechumidificación verio W

Enfriamiento con deshumidificación, varia W - Paso por una batería fría con $T_{bat} < T_r$

4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)

Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería
Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado





 $(T_{bat} < T_r)$





4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación, varia W


 Paso por una batería fría con T_{bat} < T_r Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado





- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire





T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)

Enfriamiento con deshumidificación, varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} < T_r

Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado





 $(T_{bat} < T_r)$



- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire







4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)


Enfriamiento con deshumidificación, varia W

 Paso por una batería fría con T_{bat} < T_r Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado







- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire



T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (IV)


Enfriamiento con deshumidificación, varia W

Paso por una batería fría con T_{bat} < T_r


Teóricamente el aire alcanza las condiciones de la batería Enfriamiento sensible hasta saturación y sigue por línea 100%

Pero aparece el Factor de Bypas (FB), aire no tratado





 $(T_{bat} < T_r)$




- nº filas
- Aletas
- Separación entre filas
- Separación entre aletas
- Velocidad del aire





Pasar una corriente de aire de Ts de 25°C y ϕ 60% por una batería fría a 10°C y factor de bypass de 25%






T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de **agua recirculada en una cámara aislada**. Se realiza a Th ≅ cte ⇒ h ≅ cte Teóricamente el aire se satura en un enfriamiento sensible







 T_{FT} = T_{h} del aire y de equilibrio agua







4.- Las transformaciones psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de agua recirculada en una cámara aislada. Se realiza a Th \cong cte \Rightarrow h \cong cte Teóricamente el aire se satura en un enfriamiento sensible Pero aparece la Eficiencia del Saturador, % aire saturado







 $T_{FT} = T_h$ del aire y de equilibrio agua

Eficiencia de sat

$$E.Sat = \frac{M_{Sat}}{M_{aire}} \approx \frac{T_F - T_A}{T_{FT} - T_A}$$



T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de agua recirculada en *una cámara aislada*. Se realiza a Th \cong cte \Rightarrow h \cong cte Teóricamente el aire se satura en un enfriamiento sensible Pero aparece la Eficiencia del Saturador, % aire saturado






de equilibrio agua

Eficiencia de sat

E.Sat =
$$\frac{M_{Sat}}{M_{aire}} \approx \frac{T_F - T_A}{T_{FT} - T_A}$$









4.- Las transformaciones psicrométricas (V)

Enfriamiento y humidificación

Pasando aire por pulverizadores de *agua recirculada en una cámara aislada*. Se realiza a Th ≅ cte ⇒ h ≅ cte Teóricamente el aire se satura en un enfriamiento sensible Pero aparece la Eficiencia del Saturador, % aire saturado








 $T_{FT} = T_h$ del aire y de equilibrio agua

Eficiencia de sat





T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (VI)

Paso del aire por una cortina de agua (I);

múltiples posibilidades f(Ts, Th, Tag)


- Tag > Ts, pulverizando agua caliente, o inyectando vapor de agua el aire se calienta y se humecta, por lo que su h aumenta
- 2. Tag = Ts, el aire se humecta aumentando su h
- 3. Tag < Ts, Tag > Th, el aire se enfría y se humecta, pero gana h
- 4. Tag = Th, el aire se enfría y se humecta, con h cte (saturación adiabática)
- 5. Tag < Th, Tag > Tr, el aire se enfría y se humecta, pero perdiendo h
- 6. Tag = Tr, el aire se enfría sin cambio en su humedad, pierde h
- 7. Tag < Tr, el aire se enfría perdiendo humedad, por lo que pierde h





4.- Las transformaciones psicrométricas (VI)

Paso del aire por una cortina de agua (II)




57



T7.- PSICROMETRIA




Pasar una corriente de aire de Ts de 25°C y $_{\varphi}$ 40% por un humectador con agua en recirculación y una eficiencia del 75%







4.- Las transformaciones psicrométricas (VII)






T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (VIII)

Calentamiento con deshumidificación,

Se produce circulando aire por un material absorbente sólido, teóricamente a h cte








4.- Las transformaciones psicrométricas (VIII)

Calentamiento con deshumidificación;

Se produce circulando aire por un material absorbente sólido, teóricamente a h cte El aire se calienta y su h crece ligeramente porque el absorbente libera algo del calor que recibe de la condensación del vapor del aire





T7.- PSICROMETRIA





4.- Las transformaciones psicrométricas (IX)

En las transformaciones con sólo una corriente de aire

El F.C.S.: porcentaje de calor sensible sobre el calor total Una escala en la dcha del diagrama con un punto de referencia Típicamente sobre el punto de confort, Ts 24°C y 50% HR

La **recta de maniobra** en un semicírculo en la parte superior del diagrama, relaciona el porcentaje de calor sensible con el total, y el calor con la humedad aportada al aire










Donde se deben encontrar las condiciones de impulsión de aire en un local cuyas condiciones sean de Ts de 30°C y ϕ de 60% si su carga sensible es 21 kW siendo la total de 30 kW



62




T7.- PSICROMETRIA




4.- Las transformaciones psicrométricas (X)

Control de T y HR en verano

(enfriamiento con deshumidificación y postcalentamiento)





Gran gasto energético

$$Q_{AC} = M_{as} \cdot (h_A - h_C)$$
 Refrigeración

$$Q_{CD} = M_{as} \cdot (h_D - h_C)$$
 Calentamiento

 ${\bf h_A},\,{\bf h_C},\!{\bf y}\;{\bf h_D}$ las del aire húmedo







4.- Las transformaciones psicrométricas (X)

Control de T y HR en verano

(enfriamiento con deshumidificación y postcalentamiento)





Gran gasto energético

$$Q_{AC} = M_{as} \cdot (h_A - h_C)$$
 Refrigeración

$$Q_{CD} = M_{as} \cdot (h_D - h_C)$$
 Calentamiento

 h_A , h_C ,y h_D las del aire húmedo

$$Q_{AD'} = M_{as} \cdot (h_A - h_{D'})$$
 Refrigeración




T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (XI)

Torre de refrigeración




 $M_{as} \cdot (h_F - h_A) = M_{AqCaliente} \cdot h_{AqCaliente} - M_{AqFria} \cdot h_{AqFria}$





4.- Las transformaciones psicrométricas (XI)

Torre de refrigeración






T7.- PSICROMETRIA



4.- Las transformaciones psicrométricas (XI)

Torre de refrigeración







Si se tiene una corriente de aire de 30°C de Ts y 20% de HR, entonces la W es de:

- 5,2 g/kg_{as}
- 27,4 g/kg_{as}
- · Faltan datos

Si se mezclan dos corrientes de aire de diferente Ts e igual W, la mezcla resultante tiene la misma W:

- Verdadero
- Falso
- No se puede saber, depende de más condiciones

69



T7.- PSICROMETRIA



Si se mezclan dos corrientes de aire de diferente Ts e igual HR, la mezcla resultante tiene:

- La misma HR
- Menor HR
- · Mayor HR
- No se puede saber, depende de más condiciones

Si se circula una corriente de aire de Ts = 30°C y 50% de HR por una batería fría, es posible obtener a la salida una corriente de 15°C de Ts y 50% de HR:

- · Verdadero, basta con que la batería esté suficientemente fría
- · No se puede saber, depende de otras condiciones
- Falso, es imposible





Si se circula una corriente de aire de 10°C de Ts y 20% de HR por una batería de calentamiento se puede obtener unas condiciones a la salida de 21°C de Ts y 10% de HR:

- · Es posible, dependiendo de las condiciones de la batería
- Esta transformación es imposible

Si se circula una corriente de aire de Ts = 21°C y 10% de HR por una batería fría, es posible obtener a la salida una corriente de 10°C de Ts y 20% de HR:

- · Es posible dependiendo de las condiciones de la batería
- · Esta transformación es imposible

71



T7.- PSICROMETRIA









